




	<b>设备/工装委外维修验收单</b>		生效日期:2020.2.27
			编号:RC-YS-20200227-01
设备/工装名称	改造烟道 房顶改隐形天窗	设备/工装型号	——
固定资产编号	——	预计使用年限(月)	
数量	2套	使用部门	制造厂及后勤
生产厂家	——		
委外维修厂家地址	黄骅市黄骅镇赵孙村		
委外维修人/电话	王景辉/13932757593		
损坏现象及故障原因: 1.应环保要求, 需对乘用车东区两台风机吸风管道进行改造, 需对其中六台焊接机器人接一套环保设备进行处理。2.焊接北区烟尘较大, 计划改造4处房顶, 增加隐形天窗, 有利于扩散烟尘, 改善室内作业环境。			
更换附件(包括文件资料): 1.风管改造1套 2.隐形天窗改造1套(4个)			
验收评价	外观	正常	
	性能	良好	
	试用结论	使用正常	
	其他	无	
采购员签字		维修厂家签字	
使用部门签字	 		
验收人员	   年 月 日		