


| | | | |
|---|---------------------|------------|-----------------------|
|  | 设备/工装委外维修验收单 | | 生效日期:2020. 3. 29 |
| | | | 编号: RC-YS-20200329-01 |
| 设备/工装名称 | H4 卡车底座装配线 | 设备/工装型号 | H4 |
| 固定资产编号 | HBGH-GJ-JQ-011 | 预计使用年限 (月) | |
| 数量 | 1 台 | 使用部门 | 骨架组装车间 |
| 生产厂家 | 厦门三友和机械设备有限公司 | | |
| 委外维修厂家地址 | 福建厦门 | | |
| 委外维修人/电话 | 厦门三友和/13959278201 | | |
| 损坏现象及故障原因: 设备下层治具盘输送轨道磨损严重, 导致治具盘不能流转运行; 电子看板不能显示; 链条保护盖长期使用损坏脱落, 不能起到防护链条内掉落杂物的作用; 经确认链条轨道、电子看板和链条保护盖需要更换。 | | | |
| 更换附件 (包括文件资料): 购买链条轨道 L4.92*2 支, L3.3*2 支, 链条保护盖*1000 件, 电子看板*1 件, 自行维修更换。 | | | |
| 验收评价 | 外观 | 正常 | |
| | 性能 | 良好 | |
| | 试用结论 | 使用正常 | |
| | 其他 | 无 | |
| 采购员签字 | | 维修厂家签字 | |
| 使用部门签字 | 姬胜阻 | | |
| 验收人员 | 姬胜阻 | | 年 月 日 |