

	设备/工装委外维修验收单		生效日期:2020.3.30
			编号:RC-YS-20200330-01
设备/工装名称	室外冷水塔	设备/工装型号	
固定资产编号		预计使用年限(月)	
数量	2台	使用部门	注塑车间
生产厂家	北京光华荣昌(转入)		
委外维修厂家地址	北京华伟唐运输服务有限公司(承运方)		
委外维修人/电话	北京华伟唐/13918542268		
损坏现象及故障原因: 河北工厂的2台注塑用冷水塔由于外壳老化、内部支撑锈蚀损坏。将北京公司闲置的2台冷水塔运输至河北工厂使用。			
更换附件(包括文件资料):			
验收评价	外观	基本完好	
	性能	良好	
	试用结论	已从北京光华荣昌安全运输至河北光华荣昌公司院内	
	其他	无	
采购员签字		维修厂家签字	
使用部门签字			
验收人员			年 月 日