

	设备/工装委外维修验收单		生效日期:2020. 4. 21
			编号:RC-YS-20200421-01
设备/工装名称	锥式缩管压花机	设备/工装型号	ZSY-40NC-B
固定资产编号	HBGH-QGX-JQ-030	预计使用年限 (月)	
数量	1 台	使用部门	前工序
生产厂家	张家港万荣机械		
委外维修厂家地址	黄骅市模具城一期		
委外维修人/电话	黄骅市宏顺模具厂/13903277842		
<p>损坏现象及故障原因:</p> <p>自我司镜杆自制后, 转锤机利用率大幅提高, 伴随着现有安全隐患也愈发明显: 需要对设备进行改造。</p> <p>需加大上料空间: 在机台尾部延伸机身长度, 夹紧送料装置后移, 同时加长滑杠及油缸行程, 增加刹车轮。</p>			
<p>更换附件 (包括文件资料):</p> <p>按图纸要求加工刹车轮 1 个。</p>			
验收评价	外观	正常	
	性能	良好	
	试用结论	与图纸加工要求相符	
	其他	无	
采购员签字		维修厂家签字	
使用部门签字			
验收人员			2020年4月21日