

## 阿特拉斯·科普柯 螺杆空压机电机及机头大修合约

甲方：河北光华荣昌汽车部件有限公司	乙方：北京志同信达科技发展有限公司
联系人：董厂长 刘经理	联系人：芦立峰
地址：河北沧州市黄骅经济开发区	地址：北京市大兴区采育镇采伟路6号
邮箱：	邮箱：Superstar_hexing@163.com
手机：	手机：13810393064
合约编号：ZTXD20200415	日期：2020年4月14日

## 一、设备信息

品牌	ATLAS COPCO	机器型号	GA90PA-10	机器序列号	WUX808006
出厂日期	2018.03	电机序列号		机头序列号	
维修项目	空压机GA90更换轴封、轴套及前端轴承				

## 二、故障检查描述：

空压机润滑油渗漏，判断是由于机头与电机连接处的轴封和轴套由于磨损严重，造成润滑油泄露。

## 三 检修过程：

- 更换前后轴承、更换轴封、轴套及电机检测；
- 维修周期为1天

## 四 电机+转子机头大修报价（含增值税）：

序号	项目名称	型号	内容	价格
1	轴封轴套	ATLAS COPCO配套	更换轴封/轴套，前端轴承两个	4500
2	人工费			免费
	价格合计	大写：人民币肆仟伍佰元整（¥4,500.00）		

注：发票内容为技术服务费，税率6%

## 注意事项：

1. 付款方式：维修安装调试完成后一周内支付100%，同时乙方向甲方开具增值税专用发票；
2. 轴封轴套更换后的质保期为6个月，6个月内如出现再次损坏的情况，乙方负责免费维修；
3. 如果设备使用过程中发现存在隐患，乙方将即刻以书面形式通知甲方改进建议，甲方应在得到通知后尽快予以配合解决。
4. 建议尽快更换或改造空压机排风管道，避免空压机在运行过程中产生的热风排放不畅，从而造成机器一直在高温下运行，容易使机器产生故障。



付款信息:

单位名称: 北京志同信达科技发展有限公司

汇款银行: 中国建设银行股份有限公司北京长河湾支行

帐号: 1100 1068 9000 5250 6571

甲方: 河北光华荣昌汽车部件有限公司

地址: 河北省沧州市黄骅经济开发区

开户行:

账号:

委托代理人:



乙方: 北京志同信达科技发展有限公司

地址: 北京市大兴区采育镇采伟路6号

帐号: 1100 1068 9000 5250 6571

开户行: 建行北京长河湾支行

委托代理人:

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the agent for the beneficiary, Beijing Zhitong Xinda Technology Development Co., Ltd.

