

# 用贝消单

购货单位 光华驾校

2020年5月23日

第三联 记帐联 No 8762266

编号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	刹车油	瓶	1	45	45
2	附运费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
合计					伍元零角四分
大写:					伍元零角四分



收货人: 张福国 收款人:

制单: 杨中

购货单位: 光华智品, 2020年11月30日

编号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	起动机	台	1	450	
2					
3					
4					
5					
6	工附费				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
合计					
大写:					元0角0分¥150元



收货人: 刘福国 收款人:

制单:

销售单

购货单位: 兴华智器 2020年5月18日

第三联 记帐联 No 8762265

编号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	100电箱	块	1	500	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



合计 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 500

收货人: 王瑞超 收款人:

制单: 杨士才

购货单位：光华瑞能 2020年4月27日

编号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	空气滤芯	个	1	340	
2	滤芯架片	片	1	210	
3	开力轴承	个	1	65	
4	机油	桶	1	75	
5					
6	工时费		150		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
合计					890元
大写：					仟捌玖拾元零角六分



收货人：王瑞能 收款人： 制单：

# 送(销)货单 2524208

第三联：回单联

收货单位：\_\_\_\_\_ 2010年4月21日

地址：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

序号	名称及规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	电动机	台	1		450	
2	电动机				150	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
合计金额						佰拾万仟佰拾元角分 ¥ <u>600</u>




收货单位 (盖章)：张余林 送货单位 (盖章)：\_\_\_\_\_ 及经手人 及经手人



1200194130

# 天津增值税专用发票



No **05866370** 1200194130  
05866370

开票日期: 2020年05月23日

购买方	名称: 天津光华智能汽车科技有限公司	密码区	+*-36-4203*268>82*5//253854	
	纳税人识别号: 91120222MA06FR3X7Q		42<*<9-518-63056507-898+226	
	地址、电话: 天津市武清开发区福源道75号4号厂房西侧		/15124663+20<4<>606<2<49898	
	开户行及账号: 中国银行股份有限公司天津逸仙西支行0302080709300047106		701**0**60/5393+*33<180/16<	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*劳务*叉车维修费					2376.11	13%	308.89
合计					¥2376.11		¥308.89

价税合计(大写)  贰仟陆佰捌拾伍圆整 (小写) ¥2685.00

销售方	名称: 天津友佳机械设备销售有限公司	备注	
	纳税人识别号: 91120222MA05RHDX8M		
	地址、电话: 天津市武清区大碱厂镇杨崔公路东侧32号 13821739636		
	开户行及账号: 中国民生银行股份有限公司天津武清支行		



收款人: 复核: 开票人: 赵起家 销售方: (章) 发票专用章

税总函 [2019] 144号北京印钞有限公司

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证



# 设备故障发生报告

裁决	编制	审核	批准
	子祥国	子祥国	子祥国

设备编号	TJ06020003	设备地点	卸货区	使用部门	物料科
设备名称	合力柴油叉车 (手动)	设备用途	卸货	发生日期	2020-5-14
启用日期	2019-1-1	使用人	果洪波	发生时间	13:30
故障内容	电瓶无电, 无法启动				

## 1、发生过程 (5W1H)

2020年5月14日, 上午13:30时, 物料科卸货叉车无法启动, 经检查电瓶无电, 及发电机支架损坏, 电瓶经过一天充电后还是无法启动, 现电瓶无法存电。

## 2、防止再发生对策

原因	对策	责任人	日程

## 3、故障状态调查

调查人	书岩	调查日期	2020.5.18
不良现象	发电机支架拆卸 电瓶不存在电流故障		
调查人意见	自身解决 <input type="checkbox"/>	外部修理 <input checked="" type="checkbox"/>	其他 <input type="checkbox"/>
	预计费用	需要 <input type="checkbox"/>	不需要 <input type="checkbox"/>
	765元		

## 4、处理过程及结果描述

建议更换电瓶发电机支架

## 5、故障状态验收处理

NO	验收内容	验收人	Y	N	判定结果
1	合格	子祥国	<input checked="" type="checkbox"/>		合格 <input checked="" type="checkbox"/>
2	合格	子祥国	<input checked="" type="checkbox"/>		不合格 <input type="checkbox"/>
3					
制作		审核	批准		
日期		日期	日期		



# 设备故障发生报告

裁决

编制

审核

批准

张林 21/4 20

设备编号	燃油叉车	设备地点	北门出货口	使用部门	成品科
设备名称	2019-1-1	设备用途	装卸货	发生日期	2020.4.20
启用日期	使用人	秦志华	发生时间	8:30	
故障内容	车辆无法启动, 起动机故障				

## 1、发生过程 (5W1H)

2020年4月20日成品燃油叉车无法启动, 起动机故障

## 2、防止再发生对策

原因	对策	责任人	日程

## 3、故障状态调查


调查人	张林	调查日期	2020.4.20
不良现象	无法正常启动	自身解决 <input type="checkbox"/>	外部修理 <input checked="" type="checkbox"/>
调查人意见	起动机无法回位, 建议更换起动机	预计费用	需要 <input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 450

## 4、处理过程及结果描述

处理过程及结果描述	
-----------	--

## 5、故障状态验收处理

NO	验收内容	验收人	Y	N	判定结果
1	合格	张林	<input checked="" type="checkbox"/>		合格 <input type="checkbox"/>
2					不合格 <input type="checkbox"/>
3					
制作		审核	批准		
日期		日期	日期		

	设备故障发生报告			编制	审核	批准
				裁决	子强	子强

设备编号	TJ06020003	设备地点	卸货区	使用部门	物料科
设备名称	合力柴油叉车 (手动)	设备用途	卸货	发生日期	2020-4-26
启用日期	2019-1-1	使用人	果洪波	发生时间	8:30
故障内容	离合器故障, 导致挂档困难				

### 1、发生过程 (5W1H)

2020年4月26日, 上午8:00时, 物料科柴油叉车在工作时, 因挂档困难, 导致车辆无法行驶。

### 2、防止再发生对策

原因	对策	责任人	日程

### 3、故障状态调查

调查人	子强	调查日期	2020.4.26
不良现象	挂档无法行走	自身解决 <input type="checkbox"/>	外部修理 <input checked="" type="checkbox"/>
调查人意见	建议更换离合器轴	预计费用	需要 <input type="checkbox"/> 不需要 <input checked="" type="checkbox"/> 750元

### 4、处理过程及结果描述

--

### 5、故障状态验收处理

NO	验收内容	验收人	Y	N	判定结果
1	合格	子强			合格 <input checked="" type="checkbox"/>
2	合格				不合格 <input type="checkbox"/>
3					
制作			批准		
日期			日期		



## 设备故障发生报告

裁决	编制	审核	批准
张福国			李书

设备编号	TJ06020003	设备地点	卸货区	使用部门	物料科
设备名称	合力柴油叉车 (手动)	设备用途	卸货	发生日期	2020-4-30
启用日期	2019-1-1	使用人	果洪波	发生时间	14:30
故障内容	叉车停车后无法启动				

### 1、发生过程 (5W1H)

2020年4月30日, 上午 14:30 时, 物料科卸货叉车停车后无法再次启动, 经过检查为起动机粘连, 需更换起动机。

### 2、防止再发生对策

原因	对策	责任人	日程

### 3、故障状态调查

调查人	张福国	调查日期	
不良现象	起动机无动作	自身解决 <input type="checkbox"/>	外部修理 <input checked="" type="checkbox"/>
调查人意见	建议更换起动机	其他 <input type="checkbox"/>	需要 <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/>
		预计费用	550

### 4、处理过程及结果描述

--

### 5、故障状态验收处理

NO	验收内容	验收人	Y	N	判定结果
1	合格	张福国	<input checked="" type="checkbox"/>		合格 <input checked="" type="checkbox"/>
2	合格	张福国	<input checked="" type="checkbox"/>		不合格 <input type="checkbox"/>
3					

制作	审核	批准
日期	日期	日期