



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	GHRC-2019-0001	合同金额	23000.00
资产名称	支撑垫块	资产型号	注塑
资产类别	注塑模具	资产编号	030201074008
供货单位	瑞隆祥		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	产品使用正常		
------------------	--------	--	--

验收结果	合格	合格	合格
------	----	----	----

参加验收人员签名	李保国	李翔	张立	王新建
----------	-----	----	----	-----

设备安装完成时间	2019.06.04	验收日期	2019.06.04
----------	------------	------	------------

设备存放地点	黄马华汇铭	固定资产归口管理部门负责人	吕广华
--------	-------	---------------	-----



模具验收合格单

项目名称

M3000座椅

序号

模具名称

零件图号

模具编号

1

支撑垫块

SQXM3000-6805514

RCS0170-005

模具状态:

满足外观要求

是

否

满足尺寸观要求

是

否

满足注射系统要求

是

否

满足顶出系统要求

是

否

满足冷却系统要求

是

否

满足成型表面质量要求

是

否

技术部签字/日期

张世杰 19.06.04

注塑部签字/日期

王新建

模具科签字/日期

李保国 2019.06.04

采购部签字/日期

模具厂签字/日期

李翔