



1200201130

天津增值税专用发票



No 04564010

1200201130

04564010

开票日期: 2020年07月26日

购 买 方	名 称: 天津光华智能汽车科技有限公司					密 码 区	-0<9/27>63->0<-1<<9+0400>13		
	纳税人识别号: 91120222MA06FR3X7Q						848*0968*4<7>4+40<034*842<6		
地址、电话: 天津市武清开发区福源道75号4号厂房西侧					<2*<383*831/84920627<*8<5>/				
开户行及账号: 中国银行股份有限公司天津逸仙园支行0302080709300047106					475-06+*8008<56-07**4675/6<				
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单 价	全 额	税 率	税 额	
*劳务*叉车维修费						2137.17	13%	277.83	
合 计						¥2137.17		¥277.83	
价税合计(大写)		⊗ 贰仟肆佰壹拾伍圆整			(小写) ¥2415.00				
销 售 方	名 称: 天津友佳机械设备销售有限公司					备 注			
	纳税人识别号: 91120222MA05RHDX8M								
地址、电话: 天津市武清区大碱厂镇杨崔公路东侧32号 13821739836									
开户行及账号: 中国民生银行股份有限公司天津武清支行									

收款人 赵起家

复核 杨成昆

开票人 赵起家

销售方: 发票专用章

税总新 [2019] 399号北京印务有限公司

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

销货清单

购货单位: 光华智能 2020年6月3日

编号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	刹车总泵	台	1	160	160
2	刹车油	桶	1	45	45
3	工时费		150		150
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

第一联 存根联

No 8762269



合计大写: 佰×拾×万×仟×佰×拾×元×角×分 ¥355

收货人: 友佳公司 收款人: 制单: 杨少平

销货清单

购货单位: 光华智能 2020年7月2日

编号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	轮胎			120	
2	压盘			310	
3	气门油封			45	
4	飞轮油封			25	
5	工时费			150	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



合计大写: 佰×拾×万×仟×佰×拾×元×角×分 ¥714

收货人: 友佳公司 收款人: 制单:

销货清单

购货单位: 光华智能 2020年7月3日

编号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	叉车喷油器油嘴		4	185	740
2	工时费			200	200
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

第二联 客户联

No 8719607



合计大写: 佰×拾×万×仟×佰×拾×元×角×分 ¥940

收货人: 友佳公司 收款人: 制单: 杨少平

送(销)货单 2524177

收货单位: _____ 年 6 月 7 日
地址: 光华智能 电话: _____

序号	名称及规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	1.5寸		1	55		
2	2寸		1	75		
3	3寸			100		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						



合计金额: 佰×拾×万×仟×佰×拾×元×角×分 ¥230

收货单位: _____ 送货单位: _____

购货单位: 克华智能

2020年6月21日

编号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	机油	桶	1	75	75
2	工时费	100			100
3					
4					175
5					
6					
7					
8	[Handwritten Signature]				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

第一联 存根联

No 8762275



青联纸品


合计 大写: 玖佰玖拾玖万玖仟壹佰柒拾伍元 0角 0分 ¥ 175

收货人:

收款人:

制单:

[Handwritten Name]

	设备故障发生报告	裁决	编制	审核	批准
			王强	王强	王强

设备编号	TJ06020003	设备地点	卸货区	使用部门	物料科
设备名称	合力柴油叉车 (手动)	设备用途	卸货	发生日期	2020-6-9
启用日期	2019-1-1	使用人	果洪波	发生时间	10:00
故障内容	防冻液小水管破裂，导致漏防冻液				


1、发生过程 (SWIH)

2020年6月9日，叉车在卸货过程中出现漏水现象，经检查，小水管老化，水管破裂，导致漏水，2020年6月21日，叉车亏机油，购买机油及调试。

2、防止再发生对策


原因	对策	责任人	日程


3、故障状态调查

调查人		调查日期	2020.6.9		
不良现象	漏防冻液	自身解决 <input type="checkbox"/>	外部修理 <input checked="" type="checkbox"/>	其他 <input type="checkbox"/>	
调查人意见	建议外部维修	预计费用	需要 <input type="checkbox"/>	不需要 <input type="checkbox"/>	

4、处理过程及结果描述

5、故障状态验收处理

NO	验收内容	验收人	Y	N	判定结果
1	合格		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	合格 <input checked="" type="checkbox"/>
2	合格	王强	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	不合格 <input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
制作		审核	批准		
日期		日期	日期		

	设备故障发生报告	裁决	编制	审核	批准
			<i>王瑞国</i>	<i>王瑞国</i>	<i>王瑞国</i>

3/6-20

设备编号	TJ06020003	设备地点	卸货区	使用部门	物料科
设备名称	合力柴油叉车 (手动)	设备用途	卸货	发生日期	2020-6-3
启用日期	2019-1-1	使用人	果洪波	发生时间	10:00
故障内容	叉车没有刹车，踩下刹车无法制动				

1、发生过程 (5W1H)

2020年5月23日叉车运行时，刹车时有时无，经过排气、加刹车油解决了问题，2020年6月3日，上午10:00时，物料科卸货叉车刹车失灵，踩下刹车板车辆无法制动。

2、防止再发生对策

原因	对策	责任人	日程

3、故障状态调查

调查人	<i>王瑞国</i>	调查日期	2020.6.3
不良现象	刹车泵漏油，刹车轴少 <input type="checkbox"/> 自身解决 <input checked="" type="checkbox"/> 外部修理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
调查人意见	建议更换刹车泵，刹车油	预计费用	需要 <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 500元

4、处理过程及结果描述

更换刹车泵，刹车油

5、故障状态验收处理

NO	验收内容	验收人	Y	N	判定结果
1	合格	<i>王瑞国</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	合格 <input checked="" type="checkbox"/>
2	合格	<i>王瑞国</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	不合格 <input type="checkbox"/>
3					
制作		审核		批准	
日期		日期		日期	



设备故障发生报告

裁决

编制

审核

批准

马强 李博 李杰

设备编号	TJ06020003	设备地点	卸货区	使用部门	物料科
设备名称	合力柴油叉车 (手动)	设备用途	卸货	发生日期	2020-7-2
启用日期	2019-1-1	使用人	果洪波	发生时间	8:30
故障内容	离合器故障, 导致挂档困难				

1、发生过程 (5W1H)

2020年7月2日, 上午8:00时, 物料科柴油叉车在工作时, 因挂档困难, 导致车辆无法行驶。

2、防止再发生

原因	对策	责任人	日程

3、故障状态调查

调查人	李博	调查日期	2020. 7. 2
不良现象	无法挂档	自身解决 <input type="checkbox"/>	外部修理 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
调查人意见	建议外部维修	预计费用	需要 <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/>

4、处理过程及结果描述

--

5、故障状态验收处理

NO	验收内容	验收人	Y	N	判定结果
1	合格	李博	<input checked="" type="checkbox"/>		合格 <input checked="" type="checkbox"/>
2	合格	马强	<input checked="" type="checkbox"/>		不合格 <input type="checkbox"/>
3					
制作		审核		批准	
日期		日期		日期	



设备故障发生报告

裁决	编制	审核	批准
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

设备编号		设备地点	北门出货口	使用部门	成品科 <i>2/7-20</i>
设备名称	燃油叉车	设备用途	出货口	发生日期	2020.07.01
启用日期	2019-1-1	使用人	秦志华	发生时间	19:30
故障内容	车辆无法启动				

1、发生过程 (5W1H)

2020年07月01日, 19:30时, 成品燃油叉车无法启动

2、防止再发生对策

原因	对策	责任人	日程

3、故障状态调查

调查人	<i>[Signature]</i>	调查日期	2020.7.2.
不良现象	无法启动, 喷油嘴不喷油	自身解决 <input type="checkbox"/>	外部修理 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
调查人意见	建议外委维修	预计费用	需要 <input type="checkbox"/> 不需要 <input checked="" type="checkbox"/>

4、处理过程及结果描述

--

5、故障状态验收处理

NO	验收内容	验收人	Y	N	判定结果
1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		合格 <input checked="" type="checkbox"/>
2					不合格 <input type="checkbox"/>
3					
制作		审核		批准	
日期		日期		日期	