

# 山西增值税专用发票

1400193130

No 01991981

1400193130  
01991981



开票日期: 2020年07月14日

购买方名称:	天津光华智能汽车科技有限公司	纳税人识别号:	91120222MA06FR3X7Q	地址、电话:	天津市武清开发区福源道75号第4号厂房西侧022-22145565	开户行及账号:	中国工商银行股份有限公司天津富源广场支行0502080709300047106
--------	----------------	---------	--------------------	--------	-----------------------------------	---------	---

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*劳务*维修费					2070.80	13%	269.20
合计					¥2070.80		¥269.20
价税合计(大写)	贰仟叁佰肆拾圆整						
	(小写) ¥2340.00						

销售方名称:	五寨县荣泰汽车贸易有限责任公司	纳税人识别号:	91140928578485809A	地址、电话:	五寨县前所乡南坪村 0350-4336688	开户行及账号:	五寨县联社营业部 3101030103000000005075
--------	-----------------	---------	--------------------	--------	------------------------	---------	---------------------------------

收款人: 贾志荣

复核: 武艳红

开票人: 贾丽



纳税人识别号: 91140928578485809A  
 地址、电话: 五寨县前所乡南坪村 0350-4336688  
 开户行及账号: 五寨县联社营业部 3101030103000000005075

德盛印 [2019] 144号西安印钞有限公司

# 北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称：五寨县荣泰汽车贸易有限公司


站号：FT006801




2019年9月

产品维修日期	维修产品名称	规格型号	购车日期	行车里程(KM)	故障原因	用户姓名及电话	工时费	合计	备注
2019/6/2	座椅气控阀		2018-06-15	120573	漏气	皮成军 155256694567	260	260	晋H15582
2019/1/13	座椅气控阀		2018-10-18	43634	漏气	杨跃伟 15935008208	260	260	晋HM6055
2019/4/22	座椅减震器	SH4A-6805001	2018-05-11	128060	减震器漏油/骨架开裂	杨峰 18235842349	260	260	晋HM8071
2019/4/29	座椅减震器	SH4A-6805001	2018-05-24	195705	减震器漏油/骨架开裂	严富昌 18641038711	260	260	晋HF8590
2019/5/12	座椅减震器	SH4A-6805001	2018-06-29	199501	减震器漏油/骨架开裂	杨广清 13403688638	260	260	晋H71108
2019/5/20	座椅减震器	SH4A-6805001	2017-12-12	190004	减震器漏油/骨架开裂	刘军 18035083817	260	260	晋HT2053
2019/09/12	座椅支架		2019-05-22	67856	卡滞	陈俊清 13835076038	260	260	晋HB9211
2019/8/9	座椅支架		2019-04-26	47699	卡滞	张锦玉 13994143635	260	260	晋HB8641
2019/9/3	坐垫		2019-03-25	86700	内部塌陷	杨志强 17735097779	260	260	晋HJ4221
合计：							2340元		

维修人员：张宏伟/秦尚龙/

服务站长：杨勇峰



 <b>GOLDRARE</b>	<h2 style="margin: 0;">旧件责任鉴定单</h2>			裁	编制	审核	批准
				决	郑金玉		
<input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知				意见			
制作日期	2020. 8. 18						
实行日期							

公司领导：

针对五寨县荣泰汽车贸易有限责任公司退回的旧件鉴定结果如下：

产品名称	故障模式	数量	责任单位
气悬浮	失效	2	安路普
坐垫	塌陷	2	河北荣昌
H4 减震器/底座 18	松旷偏斜断裂	4	河北荣昌
H3 减震器	卡滞	2	河北荣昌

※因我公司与该服务站存在长期合作关系，且不用做三方询价，特此声明。