




	设备/工装验收单		生效日期:2020.9.12
			编号:RC-YS-20200912-01
设备/工装名称	电机	设备/工装型号	45KW/2.2KW/0.75KW
固定资产编号	---	预计使用年限(月)	---
数量	3台	使用部门	焊接车间、发泡车间 实验室
维修厂家	黄骅市正达机电设备有限公司		
厂家地址	黄骅市		
联系人/电话	李家其/17703374757		
原因: 环保风机绕组损坏, 转子抱死。另外两台电机定子绕组损坏。			
更换附件(包括文件资料): 无			
验收评价	外观	无磕碰、划痕、腐蚀, 符合要求	
	性能	更换绕组之后, 运行正常。	
	试用结论	满足现场使用需求	
	其他	---	
采购员签字		维修厂家签字	
使用部门签字	  		
验收人员	  年 月 日		





设备/工装验收单

生效日期:2020. 9. 12

编号:RC-YS-20200912-02



	设备/工装验收单		生效日期:2020.9.12
			编号:RC-YS-20200912-03
设备/工装名称	电机	设备/工装型号	550W/5.5KW/2.2KW*2
固定资产编号	——	预计使用年限(月)	——
数量	4台	使用部门	金属件厂
维修厂家	黄骅市正达机电设备有限公司		
厂家地址	黄骅市		
联系人/电话	李家其/17703374757		
原因:四台电机定子绕组损坏			
更换附件(包括文件资料):无			
验收评价	外观	无磕碰、划痕、腐蚀,符合要求	
	性能	更换定子绕组之后,运行正常。	
	试用结论	满足现场使用需求	
	其他	——	
采购员签字		维修厂家签字	
使用部门签字			
验收人员	