



工作联系函

河北光华荣昌汽车部件有限公司

HUANGHUA GOLDRARE Automobile parts CO.,LTD.

(内部)

编号: HBGH-2019-10-21

申请

通知

通报

报告

主题: 关于喷涂循环水改善的申请

公司领导:

现喷涂循环水漆渣泥污较多, 防护格栅锈蚀严重, 需做以下改善:

1. 循环水池内漆渣泥污清理 (建议委外);
2. 按循环水池现场格栅定制非标不锈钢格栅, 工程量相当于三个 1.4*1.4 米格栅 (建议委外);
3. 循环水池增加泥浆泵 (建议设备科准备);
4. 循环水池水沟入水口增加 1.3*1.3 米*高 2.3 米支架, 顶层为可踩踏平台, 供捞漆渣使用, 底部至 2.1 米处为 50 目不锈钢滤网 (建议委外, 不锈钢支架不低于 4cm*4cm, 壁厚不低于 1.5mm);
5. 定制长 1.2 米*宽 0.6 米*高 0.6 米 50 目不锈钢滤网框, 配 4 根 3 米长不锈钢方钢可连接成 2 根 6 米长 (建议委外);
6. 非标定制 4 米长漏勺和铁锹各两个 (建议委外);
7. 喷房顶部水幕多处阀门失效, 需更换 (建议设备科更换);
8. 水泵吸水口目前接近水池底部, 易吸入泥浆, 建议向上提高 30~40cm, 需切除 (建议委外);
9. 循环水房顶板更改为可方便开启, 供天车吊循环水房过滤装置使用 (建议委外)。

当否

请批示!

2019 年 10 月 21 日

拟文:	赵化胜	会签:		发起部门:	二
审核:		复核:		批准:	
领导意见:					