

	设备/工装验收单		生效日期:2020.9.4
			编号:RC-YS-20200904-01
设备/工装名称	叉车	设备/工装型号	3T
固定资产编号	HBGH-ZZ-JQ-018	预计使用年限(月)	——
数量	1台	使用部门	总装厂
维修厂家	沧州市新华区华浮汽车美容中心		
厂家地址	沧州市		
联系人/电话	刘总/0317-3502222		
原因: 叉车轮胎磨损严重, 已无法正常使用。更换4条实心叉车轮胎。			
更换附件(包括文件资料): 无			
验收评价	外观	无磕碰、划痕、腐蚀, 符合要求	
	性能	更换新轮胎后, 叉车运行正常。	
	试用结论	满足现场使用需求	
	其他	——	
采购员签字		维修厂家签字	
使用部门签字			
验收人员	 董工 魏马 年 9 月 4 日		