



模具验收合格单

项目名称

B40L、B80C后视镜

序号	模具名称	零件图号	模具编号
1	(B80C)左右转向灯灯罩	0A5206L/R-Q2A-B80C	RCS0204-04
2	(B80C)左右转向灯导光条	0A52060-S2B-B80C	RCS0204-05
3	(B80C)左右底座密封条	0A5206L/R-Q3B-B80C	RCS0204-06
4	(B40L)左右三角底座护罩	0A3204L/R-S04-B40L	RCS0203-01
5	(B40L)左右镜壳(电镀)	0A3204L/R-S01-B40L	RCS0203-02
6	(B40L)左右镜框	0A5206L/R-S02-B40L	RCS0203-03
7	(B40L)左右转向灯灯罩	0A3204L/R-S2A-B40L	RCS0203-07
8	(B40L)左右转向灯底座	0A3204L/R-S2C-B40L	RCS0203-08
9	(B40L)左右转向灯导光条安装板	0A3204L/R-S2D-B40L	RCS0203-09
10	(B40L)左右转向灯导光条	0A32040-S2B-B40L	RCS0203-10

模具状态:

满足外观要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足尺寸观要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足注射系统要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足顶出系统要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足冷却系统要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足成型表面质量要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否

技术部签字/日期

石磊 何旭东, 2020.11.16

前期质量部签字/日期

模具科签字/日期

吕宇华 20.11.16.

采购部签字/日期

模具厂签字/日期





固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-09-01	合同金额	117784.62
资产名称	(B80C)左右转向灯灯罩	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201078004
供货单位	阳江市太仕模具有限公司		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况 **模具使用正常.**

验收结果 **合格,可支付尾款.**

参加验收人员签名 **石磊 吕广华 何旭东** 20.11.16

设备安装完成时间 **20.11.16.** 验收日期 **20.11.16.**

设备存放地点 **成都河北菜昌.** 固定资产归口管理部门负责人 **吕广华.**



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-09-01	合同金额	78523.08
资产名称	(B80C)左右转向灯导光条	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201078005
供货单位	阳江市太仕模具有限公司		
验收项目			
设备明细:	是否有与合同不符的情况	否	
	设备使用性能是否达到要求	是	
	设备技术指标是否与合同相符	是	
	设备配件是否与采购要求相符	是	
	设备是否完好	是	
	技术文档是否齐全	是	
设备在安装调试、试用过程中的情况	使用正常		
验收结果	合格,可支付尾款.		
参加验收人员签名	石磊 吕丁华 何旭东 2020.11.16		
设备安装完成时间	20.11.16	验收日期	20.11.16
设备存放地点	河北荣昌.	固定资产归口管理部门负责人	吕丁华



固定资产验收单

生效日期:


编号:

合同编号	M17-09-01	合同金额	89320
资产名称	(B80C)左右底座密封条	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201078006
供货单位	阳江市太仕模具有限公司		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	模具使正常		
验收结果	合格可支付尾款		
参加验收人员签名	石磊 吕广华 何旭东 2020.11.16		
设备安装完成时间	20.11.16	验收日期	20.11.16
设备存放地点	河北荣昌	固定资产归口管理部门负责人	吕广华



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-09-01	合同金额	293480
资产名称	(B40L)左右三角底座护罩	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201077001
供货单位	阳江市太仕模具有限公司		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况 **使用正常**

验收结果 **合格可支付尾款**

参加验收人员签名 **石磊 吕广华 何旭东 2020.11.16**

设备安装完成时间 **20.11.16** 验收日期 **20.11.16**

设备存放地点 **河北荣昌** 固定资产归口管理部门负责人 **吕广华**



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-09-01	合同金额	363169.23
资产名称	(B40L)左右镜壳(电镀)	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201077002
供货单位	阳江市太仕模具有限公司		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是


设备在安装调试、试用过程中的情况	使用正常
------------------	------

验收结果	合格可支付尾款
------	---------

参加验收人员签名	石磊 何旭东 2020.11.16
----------	-------------------

设备安装完成时间	20.11.16.	验收日期	20.11.16
----------	-----------	------	----------

设备存放地点	天津精美特 河北荣昌	固定资产归口管理部门负责人	吕丁华
--------	--------------------------	---------------	-----



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-09-01	合同金额	173732.31
资产名称	(B40L)左右镜框	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201077003
供货单位	阳江市太仕模具有限公司		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是


设备在安装调试、试用过程中的情况 **使用正常**

验收结果 **合格,可支付尾款**

参加验收人员签名 **石磊 吕广华 何旭东, 2020.11.16**

设备安装完成时间	20.11.16	验收日期	20.11.16
----------	----------	------	----------

设备存放地点	河北荣昌	固定资产归口管理部门负责人	吕广华
--------	------	---------------	-----



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-09-01	合同金额	100116.92
资产名称	(B40L)左右转向灯灯罩	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201077007
供货单位	阳江市太仕模具有限公司		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	使用正常
------------------	------

验收结果	合格,可支付尾款
------	----------

参加验收人员签名	石磊 吕广华 何旭东 2020.11.16
----------	-----------------------

设备安装完成时间	20.11.16	验收日期	20.11.16
----------	----------	------	----------

设备存放地点	河北荣昌	固定资产归口管理部门负责人	吕广华
--------	------	---------------	-----



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-09-01	合同金额	76560
资产名称	(B40L)左右转向灯底座	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201077008
供货单位	阳江市太仕模具有限公司		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是


设备在安装调试、试用过程中的情况	使用正常
------------------	------

验收结果	合格可支付尾款
------	---------

参加验收人员签名	石磊 吕广华 何旭东, 2020.11.16
----------	------------------------

设备安装完成时间	20.11.16	验收日期	20.11.16
----------	----------	------	----------

设备存放地点	河北荣昌	固定资产归口管理部门负责人	吕广华
--------	------	---------------	-----



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-09-01	合同金额	72633.85
资产名称	(B40L)左右转向灯导光条安装板	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201077009
供货单位	阳江市太仕模具有限公司		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	使用正常		
验收结果	合格,可支付尾款.		
参加验收人员签名	石磊 吕广华 何旭东, 2020.11.16		
设备安装完成时间	20.11.16	验收日期	20.11.16.
设备存放地点	河北荣昌	固定资产归口管理部门负责人	吕广华



固定资产验收单

生效日期:

编号:

验收项目