



模具验收合格单

项目名称

H5座椅

序号	模具名称	零件图号	模具编号
1	安全带外部罩壳	H5-6802126	RCS0198-08
2	靠背内衬塑料件	H5-6802147	RCS0198-07
3	调角器左罩壳	H5-6806001	RCS0198-03
4	调角器右罩壳	H5-6806002	RCS0198-04
5	通风堵盖	H5-6806019	RCS0198-06
6	座垫后部罩壳	H5-6806016	RCS0198-05
7	座垫前部罩壳	H5-6806003	RCS0198-01
8	座垫延伸手柄	H5-6806004	RCS0198-02

模具状态:

满足外观要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足尺寸观要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足注射系统要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足顶出系统要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足冷却系统要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足成型表面质量要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否

技术部签字/日期

李世新 20.11.16

前期质量部签字/日期


模具科签字/日期

吕于华 20.11.16

采购部签字/日期

模具厂签字/日期





固定资产验收单

生效日期:


编号:

合同编号	M17-10-01	合同金额	74161
资产名称	安全带外部罩壳	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201072004
供货单位	阳江市太仕模具有限公司		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	使用正常		
验收结果	合格,可支付尾款.		
参加验收人员签名	吕宁华 李世新		
设备安装完成时间	20. 11. 16	验收日期	20. 11. 16
设备存放地点	河北荣昌.	固定资产归口管理部门负责人	吕宁华



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-10-01	合同金额	69997
资产名称	靠背内衬塑料件	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201072010
供货单位	阳江市太仕模具有限公司		
验收项目			
设备明细:	是否有与合同不符的情况	否	
	设备使用性能是否达到要求	是	
	设备技术指标是否与合同相符	是	
	设备配件是否与采购要求相符	是	
	设备是否完好	是	
	技术文档是否齐全	是	
设备在安装调试、试用过程中的情况	使用正常.		
验收结果	合格,可支付尾款.		
参加验收人员签名	吕广华 李世新		
设备安装完成时间	20.11.16	验收日期	20.11.16
设备存放地点	河北荣昌	固定资产归口管理部门负责人	吕广华




固定资产验收单

生效日期:

编号:

验收项目



固定资产验收单

生效日期:


编号:

合同编号	M17-10-01	合同金额	313497
资产名称	调角器右罩壳	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201072006
供货单位	阳江市太仕模具有限公司		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	使用正常.		
验收结果	合格可支付尾款.		
参加验收人员签名	吕宁华 李世新		
设备安装完成时间	20.11.16	验收日期	20.11.16
设备存放地点	河北荣昌.	固定资产归口管理部门负责人	吕宁华.



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-10-01	合同金额	89032
资产名称	通风堵盖	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201072007
供货单位	阳江市太仕模具有限公司		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是


设备在安装调试、试用过程中的情况	使用正常
------------------	------

验收结果	合格,可支付尾款.
------	-----------

参加验收人员签名	吕广华 李世新
----------	---------

设备安装完成时间	20.11.16	验收日期	20.11.16
----------	----------	------	----------

设备存放地点	河北荣昌	固定资产归口管理部门负责人	吕广华
--------	------	---------------	-----



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-10-01	合同金额	189368
资产名称	座垫后部罩壳	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201072008
供货单位	阳江市太仕模具有限公司		
验收项目			
设备明细:	是否有与合同不符的情况	否	
	设备使用性能是否达到要求	是	
	设备技术指标是否与合同相符	是	
	设备配件是否与采购要求相符	是	
	设备是否完好	是	
	技术文档是否齐全	是	
设备在安装调试、试用过程中的情况	使用正常		
验收结果	合格, 可支付尾款.		
参加验收人员签名	吕宁华 李世新		
设备安装完成时间	20.11.16.	验收日期	20.11.16
设备存放地点	河北荣昌	固定资产归口管理部门负责人	吕宁华



固定资产验收单

生效日期:

编号:

验收项目



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-10-01	合同金额	103607
资产名称	座垫延伸手柄	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201072011
供货单位	阳江市太仕模具有限公司		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	使用正常
------------------	------

验收结果	合格,可支付尾款.
------	-----------

参加验收人员签名	吕广华 李世新
----------	---------

设备安装完成时间	20.11.16	验收日期	20.11.16
----------	----------	------	----------

设备存放地点	河北荣昌	固定资产归口管理部门负责人	吕广华
--------	------	---------------	-----