



# 模具验收合格单

项目名称

M31RB后视镜

序号	模具名称	零件图号	模具编号
1	左右三角座护罩	0A0200L/R-S01	RCS0185-01
2	左右三角座	0A0200L/R-T02	RCS0185-02
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

模具状态:

满足外观要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足尺寸观要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足注射系统要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足顶出系统要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足冷却系统要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足成型表面质量要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

技术部签字/日期	石磊 2022.11.16 何旭东, 2020.11.16
注塑部签字/日期	
模具科签字/日期	吕广华 20.11.16
采购部签字/日期	
模具厂签字/日期	





# 固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-01-01	合同金额	307350
资产名称	(M31RB) 左右三角座护罩	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201073001
供货单位	阳江市太仕模具有限公司		

## 验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况

使用正常

验收结果

使用正常可支付尾款

参加验收人员签名

吕广华 石磊 何旭东 2020.11.16

设备安装完成时间

20.11.16

验收日期

20.11.16

设备存放地点

成都院华智能

固定资产归口管理部门负责人

吕广华



# 固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M17-01-01	合同金额	262735
资产名称	(M31RB) 左右三角座	资产型号	压铸模具
资产类别	压铸模具	资产编号	030201073002
供货单位	阳江市太仕模具有限公司		

## 验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	使用正常
------------------	------

验收结果	模具使用正常尾款可支付.
------	--------------

参加验收人员签名	吕广华 何旭东, 2020.11.16
----------	---------------------

设备安装完成时间	20.11.16	验收日期	20.11.16
----------	----------	------	----------

设备存放地点	黄骅恒伟.	固定资产归口管理部门负责人	吕广华
--------	-------	---------------	-----