



设备/工装验收单

生效日期:2020.09.18

编号:RC-YS-20200918-01

设备/工装名称	天车	设备/工装型号	10T
固定资产编号	173-1	预计使用年限(月)	—
数量	1台	使用部门	金属件厂
生产厂家	河北双力起重机械设备有限公司		
厂家地址	河北省黄骅市		
联系人/电话	李建锋/15532728923		
原因:一厂卷材和冲压区10T天车出现无线遥控失灵,现场确认遥控器损坏。利用有限遥控器使用天车东西行走无动作,检查电控箱内电路正常,脱线电缆损坏引起。			
更换附件(包括文件资料): 无			
验收评价	外观	无磕碰、划痕、腐蚀,符合要求	
	性能	设备运行正常	
	试用结论	满足现场使用需求	
	其他	无	
采购员签字		维修厂家签字	
使用部门签字	柯明		
验收人员	柯明		年月日





设备/工装验收单

生效日期:2020.09.25

编号:RC-YS-20200925-01

设备/工装名称	天车	设备/工装型号	5T
固定资产编号	144-1	预计使用年限(月)	—
数量	1台	使用部门	金属件厂
生产厂家	河北双力起重机械设备有限公司		
厂家地址	河北省黄骅市		
联系人/电话	李建锋/15532728923		
原因:一厂前工序及管架区使用的5T天车,在管材区上方出现故障,天车东西方向和上升下降没有动作,检查遥控器完好,判断脱线电缆损坏引起。			
更换附件(包括文件资料): 无			
验收评价	外观	无磕碰、划痕、腐蚀,符合要求	
	性能	设备运行正常	
	试用结论	满足现场使用需求	
	其他	无	
采购员签字		维修厂家签字	
使用部门签字	柯月		
验收人员	柯月		年 月 日





设备/工装验收单

生效日期:2020.10.18

编号:RC-YS-20201018-01

设备/工装名称	天车	设备/工装型号	5T/10T
固定资产编号	144-3、173-1	预计使用年限(月)	——
数量	2台	使用部门	金属件厂
生产厂家	河北双力起重机械设备有限公司		
厂家地址	河北省黄骅市		
联系人/电话	李建锋/15532728923		


原因:一厂模具区使用的5T天车出现故障,南北方向和上升没有动作,检查遥控器完好,判断脱线电缆损坏引起。卷材和冲压区10T天车出现吊重物后自然滑落,无法使用,判断为升降电机刹车损坏。

更换附件(包括文件资料): 无

验收评价	外观	无磕碰、划痕、腐蚀,符合要求
	性能	设备运行正常
	试用结论	满足现场使用需求
	其他	无

采购员签字	维修厂家签字
-------	--------

使用部门签字 

验收人员  年 月 日

