

# 叉车定期（首次）检验报告

报告编号：冀特NCDJ17202002555

使用单位名称：河北光华荣昌汽车部件有限公司

设备类别：机动工业车辆

设备品种：叉车

设备代码：51101309832018060022

使用登记证编号：车11冀I00097(18)

检验类别：定期检验

车辆牌号：场内 冀AJ1381

检验日期：2020年11月15日

河北省特种设备监督检验研究院



扫描全能王 创建

## 注 意 事 项





1. 本报告书是依据《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSG N0001-2017），对叉车进行定期（首次）检验的结论报告。
2. 本报告书由计算机打印输出，字迹工整，涂改无效。
3. 本报告书无检验、审核、批准的人员签字和检验机构的核准证号、检验专用章或公章无效。
4. 本报告一式两份，由检验机构和使用单位分别保存。
5. 受检单位对本报告结论如有异议，应在收到检验报告之日起15个工作日内，向检验机构提出书面意见。
6. 本报告对检验时的设备状况负责。



# 叉车定期（首次）检验报告

记录编号：NCDJ17202002555

报告编号：冀特NCDJ17202002555

使用单位名称		河北光华荣昌汽车部件有限公司			
使用单位地址		黄骅经济开发区			
使用单位 安全管理人员		董岗生	使用单位 联系电话		19831788603
制造单位名称		安徽合力股份有限公司			
改造(重大修理) 单位名称		/			
单位内编号		/			
设备品种		叉车	设备代码		51101309832018060022
产品型号		CQD	产品编号		070151N0406
荷载中心距		500 mm	发动机 (电机)编号		100059-002-160326006
系统电压		48 V	车架编号		070151N0406
动力方式		电动机	发动机(电机) 额定功率		4.5 kW
额定起重量		1500 kg	自重		2685 kg
最大 运行 速度	空载	9.5 km/h	防爆	等级	/
	额定起重量	8.5 km/h		防爆使用场所	/
检验依据		《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSG N0001-2017）			
检验结论		合格			
		下次定期检验日期：2021年11月15日			
备注		/			
检验：  日期：2020年11月15日		检验机构：河北省特种设备监督检验研究院 机构核准编号：187110289-2022  <b>检验专用章</b>			
审核：  日期：2020年11月16日					
签发：  日期：2020年11月16日					




序号	检验项目及其内容		检验结果	检验结论	
1	1 资料 核查	1.1	首次检验相关资料	/	无此项
2		1.2	定期检验相关资料	符合	合格
3	2 整车外 观检查	2.1	车容、车貌及各部机件完整性	符合	合格
4		2.2	发动机（电机）、车架编号	符合	合格
5		2.3	结构型式	符合	合格
6	3 铭牌和 安全警 示标志 检查	3.1	铭牌参数信息	符合	合格
7		3.2	铭牌上注明“本车仅限在工厂厂区、旅游景区、游乐场所使用”	/	无此项
8		3.3	安全警示标志及其说明	符合	合格
9	4 主要参 数测量	4.1	主要参数一致性	符合	合格
10	5 动力系 统检查	5.1	发动机固定	/	无此项
11		5.2	发动机工作状态	/	无此项
12		5.3	发动机各系统工作状态	/	无此项
13		5.4	电机固定及工作状态	符合	合格
14	6 动力系 统	6.1	传动系工作状态	符合	合格
15		6.2	变速器、变速箱工作状态	符合	合格
16		6.3	离合器工作状态	/	无此项
17		6.4	液力传动车辆的启动	/	无此项
18		6.5	静压传动车辆的启动	/	无此项
19	7 传动系 统	7.1	同一轴上轮胎的一致性	/	无此项
20		7.2	充气轮胎的花纹、胎面和胎壁	/	无此项
21		7.3	轮辋紧固状况	/	无此项
22		7.4	减震器状况	/	无此项
23		7.5	前、后桥状况	/	无此项
24	8 转向与 操纵系 统检查	8.1	转向系统状况	符合	合格
25		8.2	动力转向方向盘的转向力	符合	合格
26	9 制动系 统检查	9.1	行车、驻车制动系统设置	符合	合格
27		9.2	行车、驻车制动的控制相互独立	符合	合格
28	10 电气和 控制系 统检查	10.1	启动装置	符合	合格
29		10.2	蓄电池供电系统保护设置	符合	合格
30		10.3	蓄电池供电线路设置	符合	合格
31		10.4	紧急断电开关	符合	合格



序号	检验项目及其内容		检验结果	检验结论
32	10.5	平衡重式叉车的灯光和信号装置	符合	合格
33	11 工作装置检查	11.1 操作杆动作状况	符合	合格
34		11.2 防止货叉侧滑和脱落装置	符合	合格
35		11.3 防爆叉车机械防爆功能	/	无此项
36	12 防爆电气、部件检查	12.1 电气、部件选型	/	无此项
37		12.2 电气、部件外观	/	无此项
38		12.3 电缆安装	/	无此项
39		12.4 电气设备防护等级	/	无此项
40	13 安全保护和防护装置检查	13.1 警示装置和后视镜	符合	合格
41		13.2 驾驶人员防护装置	/	无此项
42		13.3 护顶架状况	符合	合格
43		13.4 下降限速装置、门架前倾自锁装置，下降限速阀与升降油缸采用软管连接时的防止爆管装置	符合	合格
44		13.5 起升装置的防止越程装置和限位器	符合	合格
45		13.6 挡货架、车轮防护罩状况	符合	合格
46		13.7 蓄电池叉车的绝缘	符合	合格
47	14 作业环境	14.1 作业环境	符合	合格
48	15 液压系统检查	15.1 液压系统压力保护装置	符合	合格
49		15.2 液压系统工作状态	符合	合格
50	16 转向性能试验	16.1 直线行驶性能	符合	合格
51	17 制动性能试验	17.1 驻车制动器性能	符合	合格
52		17.2 行车制动器制动距离	符合	合格
53	18 安全保护试验	18.1 货叉架下降速度	符合	合格
其它	/			
备注	/			





河北省特种设备监督检验研究院

地址：石家庄市鹿泉区上庄大街河北质检监测中心10号楼

邮编：050200

电话：业务管理部 0311-83896819 83896820

传真：0311-83896862

网址：<http://www.hbtj.org/>

河北省特种设备监督检验研究院沧州分院

地址：河北省沧州市新华区沧州开发区九河东路22号

邮编：061000

电话：业务管理室 0317-5303782 5303779

传真：0317-5303782

网址：<http://www.hbtjcz.com/>



扫描全能王 创建