



模具验收合格单

项目名称


VDC气阀项目

序号	模具名称	零件图号	模具编号
1	阀体外壳 行程补偿气缸缸体	573.4201.01_V1 (BPC00/0078) 573.4201.08_V1 (BPC00/0084)	RCS0238-01
2	气管固定板	573.4201.16_V1 (BPC00/0024)	RCS0238-02
3	导向拉杆	573.4201.12_V1 (BPC00/0088)	RCS0238-03
4	阀体杆	573.4201.06_V1 (BPC00/0083)	RCS0238-04
5	气囊密封支撑圈 气源密封支撑圈 阻尼密封支撑圈 顶部密封支撑圈 端盖	573.4201.02_V1 (BPC00/0079) 573.4201.03_V1 (BPC00/0080) 573.4201.04_V1 (BPC00/0081) 573.4201.05_V1 573.4201.09_V1	RCS0238-05
6	气缸支架	573.4601.01_V1 (BPC00/0035)	RCS0238-06
7	气缸缸体	573.4601.02_V1 (BPC00/0036)	RCS0238-07
8	气缸端盖 传动齿条1 传动齿条2 (气缸杆) 扇形齿轮	573.4601.03_V1 (BPC00/0037) 573.4601.04_V1 (BPC00/0038) 573.4601.05_V1 (BPC00/0039) 573.4601.06_V1 (BPC00/0040)	RCS0238-08
9	气缸密封座 气缸活塞	573.4201.10_V1 573.4201.11_V1 (BPC00/0087)	RCS0238-09

模具状态:

满足外观要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足尺寸观要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足注射系统要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足顶出系统要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足冷却系统要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足成型表面质量要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否

技术部签字/日期	张加 2020.12.21	高杨 2020.12.21
注塑部签字/日期		
模具科签字/日期	吕子华 20.12.21	
采购部签字/日期		
模具厂签字/日期	王峰 2020.12.22	



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	2020/1/13	合同金额	60000
资产名称	气缸密封座 气缸活塞	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201094009
供货单位	北京瑞龙祥模具有限公司		

验收项目


设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况

产品装配使用正常

验收结果	合格	合格	合格
参加验收人员签名	张加	高杨	王钢
设备安装完成时间	20.12.21	验收日期	20.12.21
设备存放地点	瑞隆祥	固定资产归口管理部门负责人	吕广华





固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	2020/1/13	合同金额	90000
资产名称	气缸端盖 传动齿条1 传动齿条2 扇形齿轮	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201094008
供货单位	北京瑞龙祥模具有限公司		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况

产品装配使用正常

验收结果

合格

合格

合格

参加验收人员签名

张加

高杨

李翔

设备安装完成时间

20.12.21

验收日期

20.12.21


设备存放地点

瑞隆祥

固定资产归口管理部门负责人

吕广华





固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	2020/1/13	合同金额	95000
资产名称	气缸缸体	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201094007
供货单位	北京瑞龙祥模具有限公司		

验收项目


设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况

产品装配使用正常.

验收结果	合格	合格	合格
参加验收人员签名	张加	高杨	李翔
设备安装完成时间	20.12.21	验收日期	20.12.21
设备存放地点	瑞隆祥	固定资产归口管理部门负责人	吕广华





固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	2020/1/13	合同金额	50000
资产名称	气缸支架	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201094006
供货单位	北京瑞龙祥模具有限公司		

验收项目


设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况

产品装配使用正常.

验收结果	合格	合格	合格
参加验收人员签名	张加	高杨	赵翔
设备安装完成时间	20.12.21	验收日期	20.12.21
设备存放地点	瑞隆祥	固定资产归口管理部门负责人	吕子华





固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	2020/1/13	合同金额	90000
资产名称	气囊密封支撑圈 气源密封支撑圈 阻尼密封支撑圈 顶部密封支撑圈 端盖	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201094005
供货单位	北京瑞龙祥模具有限公司		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况

产品装配已使用正常

验收结果

合格

合格

合格

参加验收人员签名

张加

高杨

李翔

设备安装完成时间

20.12.21

验收日期

20.12.21


设备存放地点

瑞隆祥

固定资产归口管理部门负责人

吕广华






固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	2020/1/13	合同金额	140000
资产名称	导向拉杆	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201094003
供货单位	北京瑞龙祥模具有限公司		
验收项目			
设备明细:	是否有与合同不符的情况		否
	设备使用性能是否达到要求		是
	设备技术指标是否与合同相符		是
	设备配件是否与采购要求相符		是
	设备是否完好		是
	技术文档是否齐全		是
设备在安装调试、试用过程中的情况	产品装配已使用正常.		
验收结果	合格	合格	合格
参加验收人员签名	张加	高杨	李翔
设备安装完成时间	20.12.21	验收日期	20.12.21
设备存放地点	瑞隆祥	固定资产归口管理部门负责人	吴广华





固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	2020/1/13	合同金额	80000
资产名称	阀杆	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201094004
供货单位	北京瑞龙祥模具有限公司		

验收项目


设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况

产品装配使用正常

验收结果	合格	合格	合格
参加验收人员签名	张加	高杨	赵翔
设备安装完成时间	20.12.21	验收日期	20.12.21
设备存放地点	瑞隆祥	固定资产归口管理部门负责人	吕广华





固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	2020/1/13	合同金额	65000
资产名称	气管固定板	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201094002
供货单位	北京瑞龙祥模具有限公司		

验收项目


设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况

产品装配使用正常.

验收结果	合格	合格	合格
参加验收人员签名	张加	高杨	李娟
设备安装完成时间	20.12.21	验收日期	20.12.21
设备存放地点	瑞隆祥	固定资产归口管理部门负责人	吕广荣





固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	2020/1/13	合同金额	280000
资产名称	阀体外壳 行程补偿气缸缸体	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201094001
供货单位	北京瑞龙祥模具有限公司		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	产品装配使用正常.		
------------------	-----------	--	--

验收结果	合格	合格	合格	
------	----	----	----	--

参加验收人员签名	张加	高杨	志翔	
----------	----	----	----	--

设备安装完成时间	20.12.21	验收日期	20.12.21
----------	----------	------	----------

设备存放地点	瑞隆祥.	固定资产归口管理部门负责人	吕广华
--------	------	---------------	-----

