



模具验收合格单

项目名称

H6座椅悬浮机构

序号	模具名称	零件图号	模具编号
1	气阀固定板	SHT0010707	RCS0235-01
2	气阀固定板扣合件	SHT0010708	RCS0235-02
3	摆轮	SHT0010709	RCS0235-03
4	摆轮扣合件	SHT0010710	RCS0235-04
5	蝴蝶压轮	SHT0010711	RCS0235-05
6	滚轮	SHT0010713	RCS0235-06
7	气嘴	SHT0010719	RCS0235-07

模具状态:

满足外观要求	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足尺寸观要求	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足注射系统要求	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足顶出系统要求	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足冷却系统要求	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足成型表面质量要求	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

技术部签字/日期

李海清

注塑部签字/日期

模具科签字/日期


李保国

采购部签字/日期

模具厂签字/日期

李保国





固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M19-09-24	合同金额	74000
资产名称	气阀固定板	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	TAF0110001
供货单位	北京瑞隆祥		

验收项目

设备明细:



是否有与合同不符的情况	否
设备使用性能是否达到要求	是
设备技术指标是否与合同相符	是
设备配件是否与采购要求相符	是
设备是否完好	是
技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况

试装产品合格

验收结果

合格

合格

合格

参加验收人员签名

李保国

李海清

王少翔

设备安装完成时间

20.12.21

验收日期


20.12.21

设备存放地点

瑞隆祥

固定资产归口管理部门负责人

王少翔



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M19-09-24	合同金额	34000
资产名称	气阀固定板扣合件	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	TAF0110002
供货单位	北京瑞隆祥		

验收项目

设备明细:



是否有与合同不符的情况	否
设备使用性能是否达到要求	是
设备技术指标是否与合同相符	是
设备配件是否与采购要求相符	是
设备是否完好	是
技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况

试装产品合格

验收结果

合格

合格

合格

参加验收人员签名

李作国

李海清

李作国

设备安装完成时间

20.12.21

验收日期


20.12.21

设备存放地点

瑞隆祥

固定资产归口管理部门负责人

吕广华



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M19-09-24	合同金额	41000
资产名称	摆轮	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	TAF0110003
供货单位	北京瑞隆祥		

验收项目

设备明细:



是否有与合同不符的情况	否
设备使用性能是否达到要求	是
设备技术指标是否与合同相符	是
设备配件是否与采购要求相符	是
设备是否完好	是
技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况

试装产品合格

验收结果

合格

合格

合格

参加验收人员签名

李祥国

李海清

李翔

设备安装完成时间

20.12.21

验收日期


20.12.21

设备存放地点

瑞隆祥

固定资产归口管理部门负责人

吕广华



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M19-09-24	合同金额	35000
资产名称	摆轮扣合件	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	TAF0110004
供货单位	北京瑞隆祥		

验收项目

设备明细:




是否有与合同不符的情况	否
设备使用性能是否达到要求	是
设备技术指标是否与合同相符	是
设备配件是否与采购要求相符	是
设备是否完好	是
技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况

试装产品合格

验收结果	合格	合格	合格
参加验收人员签名	靳翔	辛海清	赵翔
设备安装完成时间	20.12.21	验收日期	20.12.21
设备存放地点	瑞隆祥	固定资产归口管理部门负责人	吕宁华



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M19-09-24	合同金额	25000
资产名称	蝴蝶压轮	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	TAF0110005
供货单位	北京瑞隆祥		

验收项目

设备明细:




是否有与合同不符的情况	否
设备使用性能是否达到要求	是
设备技术指标是否与合同相符	是
设备配件是否与采购要求相符	是
设备是否完好	是
技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况

试装产品合格

验收结果	合格	合格	合格
参加验收人员签名	李保国		李保国
设备安装完成时间	20.12.21	验收日期	20.12.21
设备存放地点	瑞隆祥	固定资产归口管理部门负责人	吕宁华



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M19-09-24	合同金额	18000
资产名称	滚轮	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	TAF0110006
供货单位	北京瑞隆祥		

验收项目

设备明细:



是否有与合同不符的情况	否
设备使用性能是否达到要求	是
设备技术指标是否与合同相符	是
设备配件是否与采购要求相符	是
设备是否完好	是
技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况

试装产品合格

验收结果

合格

合格

合格

参加验收人员签名

李作周

李海清

李作周

设备安装完成时间

20.12.21

验收日期


20.12.21

设备存放地点

瑞隆祥

固定资产归口管理部门负责人

吕丁华



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M19-09-24	合同金额	28000
资产名称	气嘴	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	TAF0110007
供货单位	北京瑞隆祥		

验收项目

设备明细:



是否有与合同不符的情况	否
设备使用性能是否达到要求	是
设备技术指标是否与合同相符	是
设备配件是否与采购要求相符	是
设备是否完好	是
技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况

试装产品合格。

验收结果

合格 合格 合格

参加验收人员签名

李海清 李海清 李海清

设备安装完成时间

20.12.21

验收日期

20.12.21

设备存放地点

瑞隆祥

固定资产归口管理部门负责人

吕广华