



光华汽车零件有限公司

材料送货单

单据号: 12-112


供应商代码	供应单位名称	河北光华汽车零件有限公司	接收商名称	河北光华汽车零件有限公司
交货日期	地址	河北沧州市东山区	地址	
订单单号	电话	13804315848	接收商	
	传真		接收方式	

序号	产品QAD代码	产品名称	规格型号	单位	送货数量	产品批次号 LOT/NO	检验 结果	实收数	虚/实合	入库类型	入库日期	库管员
1	SH10012465	e6减震器		件	400			400				
2	SH10012466	e6减震器		件	400			400				
3	SH10012467	e6中间轴		件	200			200				
4	SH10012468	e6中间轴		件	200			200				
5	SH10001576	2019款GTL--A正臂		件								
6	SH10010935	2019款GTL--A正臂		件								
7	SH10001582	2019款GTL--A副臂		件								
8	SH10001581	2019款GTL--A副臂		件								
9	SH10001578	2019款GTL--B正臂		件								
10	SH10010936	2019款GTL--B正臂		件								
11	SH10001584	2019款GTL--B副臂		件								
12	SH10001583	2019款GTL--B副臂		件								

检验事项

1. 请正确填写收货日期
2. 下账日期前后10天内下账, 如有差异, 概不代账
3. 自己填写收货数量, 请在收货单上签字盖章
4. 送货单据(含材料)需整理整齐, 作业, 不致混乱, 请予配合!

供应商	物流	数量	日期
无和牌			





GOLDFAPR

供应商送货单

10-164

供应商名称	河北光华荣昌汽车部件有限公司	供应商代码		接收商	公司名称	西安工厂
(发) 到货日期	2020/12/27	供应商地址	河北沧州市黄骅市泰山通	公司地址	西安泾渭工业园泾高南路820号	
供应商联系人	张文昌	车牌号	冀J37927	采购单号		

存根部门: 1. 电脑录入员 2. 库管员 3. 供应商/驻厂服务 4. 质量管理部

序号	QAD 代码	物料代码	物料名称	规格型号	单位	交货数	客户IQC填写		客户实收 (作为发货单时由客户填)	差异数
							合格数	单位		
1										
2	SHT0012465		轩E6背布面		件	320	320			
3	SHT0012466		轩E6座布面		件	300	300			
4	SHT0012467		轩E6中间背布面		件	200	200			
5	SHT0012468		轩E6中间座布面		件	200	200			
8										

供应商填写

检验方式 全检 抽检 免检

判定结果 合格 不合格


1. 请正确书写粗线框内数据及记录, 涂改同时备注姓名
2. 不良品检验后10天内不领时, 如有丢失, 责任自重
3. 供应商栏请联系取回或由驻厂服务代存, 月底对账时账高

签字栏目:

发货员	调度员	外检员	库管员
-----	-----	-----	-----



扫描全能王 创建



光華汽車零件有限公司

材料送货单

单据号: 12-1-1

提供商代码	2020/12月25号	收货商名称	地址	接收商名称	接收商地址
交货日期	2020/12月25号	地址	电话	接收商名称	接收商地址
订单编号	—	电话	13804315848	接收商名称	接收商地址
		传真		接收商名称	接收商地址

供应商填写

接收商填写

产品QAD代码	产品名称	规格型号	单位	送货数量	产品批次号 LOT/NO	检验 结果	实收数	虚/实合	入库类型	入库日期	库管员
SH1T0012465	e6座椅		件	400			400				
SH1T0012466	e6座椅		件	400			400				
SH1T0012467	e6中控台		件	200			200				
SH1T0012468	e6中控台		件	200			200				
SH1T0001576	2019款GTL--A正背		件								
SH1T0010935	2019款GTL--A正座		件								
SH1T0001582	2019款GTL--A副座		件								
SH1T0001581	2019款GTL--A副座		件								
SH1T0001578	2019款GTL--B正座		件								
SH1T0010936	2019款GTL--B正座		件								
SH1T0001584	2019款GTL--B副座		件								
SH1T0001583	2019款GTL--B副座		件								



扫描全能王 创建



供 应 商 送 货 单

供应商名称	河北光华荣昌汽车部件有限公司	供应商代码		接收商	公司名称	西安工厂
(发) 到货日期	2020年12月5日	供应商地址	河北省沧州市黄骅市泰山道	公司详细地址	西安泾渭工业园泾渭南路	
供应商联系人	张文昌	车牌号	冀J3Z927	采购单号		

存根部门: 1. 电脑录入员 2. 库管员 3. 供应商/驻厂服务 4. 质量管理部

供应商填写

序号	QAD 代码	物料代码	物料名称	规格型号	单位	交货数	客户IQC填写合格数	实收 (作为发货单时由客户)	差异数
1	SHT0001644	01.02.04.067	X3000主驾调角器总成 新状态		件	100			
2	SHT0001666	01.02.04.068	X3000副驾调角器总成		件	200			
3	SHT0001837	01.02.04.071	M3000-H底座模块化		件	200			
4	SHT0010631	01.02.32.003	轩德6正背		件	64			
5	SHT0010554	01.02.32.002	轩德6副背		件	64			
6	SHT0000237	01.06.15.001	L3000中间背泡沫		件	137			
7	SHT0000236	01.06.03.051	L3000陕汽中间座右配		件	220			
8	SHT0010561	01.05.26.002	轩德座布套		件	400			
9	SHT0010547	01.05.26.001	驾驶员靠背护面总成		件	400			
10	SHT0010569	01.05.26.004	中间座椅坐垫面套		件	200			
11	SHT0010587	01.05.26.003	中间座椅靠背面套		件	200			
12	SHT0000158	02.01.10.191A	H3主驾驶座调节把手(前右) 副		件	无货			
13	SHT0000238	02.01.10.708	L3000中间座杂物箱 (灰)		件	195			
14					件				
15					件				
16					件				
17					件				
18					件				
19					件				

1. 请正确书写堆线框内数据及记录, 涂改同时备注姓名
 2. 不良品检验后10天内不领时, 如有丢失, 责任自承
 3. 供应商送错请联系取回或由驻厂服务代存, 月底对账时邮寄

签字栏目: 发货员 调度员 外检员 库管员

