



# 工作联系函

河北光华荣昌汽车部件有限公司

HUANGHUA GOLDRARE Automobile parts CO.,LTD.

(内部)

编号: HBGH-2020-12-02

申请

通知

通报

报告

主题: 关于喷涂购买高压清洗机的申请

公司领导:

一、背景说明:

喷涂车间治具清洗后漆粉残留在治具上,影响洁净度和良率,需购买高压清洗机。

二、方案描述:

喷涂车间目前使用清洗剂浸泡治具,浸泡后使用自来水冲洗,因正常水压清洗不理想,治具表面漆粉残留较多,影响车间净化和喷涂良率;

建议购买高压清洗机,电压 380V,水压 260±40KG (购买时需实际测试清洗效果)。

三、相关费用:

预估费用约 3000 元。

最终价格以商务谈判为准。

注:因直接影响喷涂良率,需尽快落实。

请批示!




2020年12月04日

影响良率优先处理!

编制:	赵化胜	审核:		批准:	
领导意见:	 2020.12.04				



扫描全能王 创建

	固定资产验收单		生效日期: 年 月 日
			验收单编号:
合同编号		合同金额	3955
资产名称	高压清洗机	资产型号	
		固定资产编号	
资产类别	机械设备 ME <input checked="" type="checkbox"/> IT 设备 IT <input type="checkbox"/> 运输设备 TE <input type="checkbox"/> 工装模具 TL <input type="checkbox"/> 房屋建筑物 BU <input type="checkbox"/> 办公家具家电 OF <input type="checkbox"/>		
供货单位	同乐五金		
验收项目			
固定资产明细:	是否有与合同不符的情况	无	
	固定资产使用性能是否达到要求	是	
	固定资产技术指标是否与合同相符	是	
	固定资产配件是否与采购要求相符	是	
	固定资产是否完好	是	
	技术文档是否齐全	是	
固定资产在安装调试、试用过程中的情况	良好		
固定资产验收结果	合格		
参加验收人员签名	李金榜		
固定资产安装完成时间	2020.12.12	验收日期	
设固定资产存放地点	喷涂	固定资产归口管理部门负责人	

经办人:



44 (210mm × 294)

扫描全能王 创建