



工作联系函



Of202101300006

基本信息

申请人:	罗让平	岗位:		
日期:	2021/01/30 13:05:41	申请人部门:	生产运营部	
邮箱:	luorangping@bjghrc.com	联系电话:		
标题:	3.5立方空压机保养申请			
编码:	GZLXH-20210130-049	申请人:	罗让平	
组织架构:	西安工厂	部门:	生产运营部	
职位:	采购兼调度	申请类型:	申请	
内容说明:	目前车间正常使用的小空压机 (3.5立方) 已到保养时间, 为不影响空压机的正常运转, 特申请对3.5立方的空压机进行保养, 保养费用明细如下: 空滤: 290元, 机滤: 275元, 油分滤芯: 2900元, 合计保养费用: 3465元, 特此申请!		审批人:	冯健, 泮长海

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	罗让平	发起		新建申请	2021/01/30 13:13:29
2	冯健	审批一		同意	2021/02/01 17:23:04
3	泮长海	审批二		同意	2021/02/01 18:23:01



工单号	手工单号		系统号		工程师:	
工作类型	三包 <input type="checkbox"/>	回访 <input type="checkbox"/>	ECB <input type="checkbox"/>	调试 <input type="checkbox"/>	定价合同 <input type="checkbox"/>	配件三包 <input type="checkbox"/>
用户信息	用户名称	东罗光军				
	用户地址					
	联系人					
	电话					
设备信息	设备型号	LV22-8	设备编号	CNK3000900477	调试时间	
	运行时间	28366	加载时间	19241	故障发生时间	
	满负荷时电流		加载时电压		排气温度	89
	故障描述	保养维护				
故障类型						
故障原因						
所需配件信息	配件名称	油气	油气	空滤	油	
	配件型号					
	配件代码					
	数量	1	1	1	1	
解决措施						
修复性	是否一次完成修复	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			
	二次以上修复原因	没有备件 <input type="checkbox"/>	备件订错 <input type="checkbox"/>	客户安装 <input type="checkbox"/>	客户维护 <input type="checkbox"/>	其它 <input type="checkbox"/>
预见性工作检查	1. 油位检查 高 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 合适 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 2. 最小压力阀 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 3. 已督促用户加电机油脂 Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 4. 已督促用户做电机/主机表面清洁工作Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 5. 皮带的张紧力 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 6. 电机接线柱检查 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 7. 排污阀工作 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 8. 调节系统 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 9. 使用环境 良好 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 10. 用户是否使用纯正原厂配件 Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 11. 减荷阀动作 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 12. 振动/响声 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 13. 已督促用户做冷却器清洁/除水垢工作Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 14. 已督促用户做电气系统清洁工作Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 15. 设备三漏检查 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 16. 设备运行参数检查 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 17. 风扇正反转 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 18. 空压机房通风 良好 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 19. 各接线部位松动 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 20. 知会用户日常维护的项目及其重要性 Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 21. 油分离器压差 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 已使用 _____ H, 下一次更换时间为 _____ H. 22. 空滤清洁度 良好 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 压差 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 已使用 _____ H, 下一次更换时间为 _____ H. 23. 油过滤器压差 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 已使用 _____ H, 下一次更换时间为 _____ H. 24. 润滑油颜色/气味/粘度/乳化检查 良好 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 已使用 _____ H, 下一次更换时间为 _____ H. 25. 以上项目均系统的检查并告知用户操作方法及检查的重要性. Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 26. 已保留故障或损坏件的照片以便公司能进一步分析原因 Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
	共 天	工作日期				
共 小时	工作时间 (起始时间)					
共 小时	旅途时间 (起始时间)					
共 小时	有效工时					
共 小时	有效旅途时间					

客户签字/盖章: _____ 日期: _____

本单一式二联, 第一联由柳州富达机械有限公司保管, 第二联由用户保管




陕西增值税专用发票

6100201130

No 04101605

6100201130
04101605

开票日期: 2021年01月25日



购买方	名称:	西安光华荣昌汽车部件有限公司	密码区	*<6+3>--948648*4369*/7-*-<2
	纳税人识别号:	91610132MA6U02NH6X		08/6291>8++16050/1<++6+61+0
	地址、电话:	陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路西段 029-86031060		41/<>925663<6<8-4441579*939
	开户行及账号:	中国农业银行西安高陵区泾渭路车城支行 26170201040003269		<9++2+>6+079+/296754858*332

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*通用设备*空气过滤器	2205 1164 01	件	1	256.63716814	256.64	13%	33.36
*通用设备*机油过滤器	6211 4722 00	件	1	243.36283186	243.36	13%	31.64
*气体压缩机*油分滤芯	2205 4065 07	套	1	2566.3716814	2566.37	13%	333.63
合 计					¥3066.37		¥398.63

价税合计(大写) 叁仟肆佰陆拾伍圆整 (小写) ¥3465.00

销售方	名称:	西安乐佳机械设备销售有限公司	备注
	纳税人识别号:	91610103566049292M	
	地址、电话:	西安市友谊东路334号测绘科技大厦B座505室 029-87682106	
	开户行及账号:	上海浦东发展银行股份有限公司西安东关正街支行 72090154700001975	



收款人: 玉含春 复核: 黎洪 开票人: 覃婵

税总函 [2019] 399 号西安印钞有限公司

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

