



### 设备/工装委外维修申请单

生效日期:2021.02.24

编号:

申请部门	设备部	申请日期	2021年02月24日
设备名称	整流器控制板	设备编号	---
规格型号	KGYF	维修数量	2块

#### 【损坏现象及故障原因】


电泳车间在生产过程中，发现整流器电流表波动异常，输出值不可控。经现场排查，调整钮及线路无异常，确认控制主板故障，通过更换控制主板，整流器电流正常，现申请将替下故障控制主板委外维修。

设备部负责人:

使用部门负责人:

#### 【部门审核意见】

部门主管:

维修单位	预计维修费用	备注	
保定市佳奇整流器制造有限公司	4000元	含税含运费	
预计维修完成时间	3天	经办人	滕怀乐
主管副总审核	签字:  年 2 月 28 日		
总经理审批	签字: _____ 年 月 日		