



设备/工装委外维修验收单

生效日期:2021.03.29

编号:RC-YS-20210329-01

设备/工装名称

消防泵/切割机电机/电泳循环泵/发泡模温机电机

设备/工装型号

15kw/0.75kw/2.2kw/2.2kw

固定资产编号

预计使用年限(月)

数量

4台

使用部门

电泳、发泡车间

维修厂家

黄骅市正达机电设备有限公司

厂家地址

黄骅市北王曼

联系人/电话

李家其/17703374757

原因:消防泵及切割机电机故障,线圈绕组损坏需委外维修。电泳车间循环泵异响,经排查线包老化严重,特此申请委外维修。

更换附件(包括文件资料):无

验收评价

外观

无磕碰、划痕、腐蚀,符合要求

性能

设备运行正常

试用结论

满足现场使用需求

其他

采购员签字

维修厂家签字

使用部门签字

刘付东 王瑞宝

验收人员

刘付东 王瑞宝

年 月 日



设备/工装委外维修验收单

生效日期:2021.03.02

编号:RC-YS-20210302-01

原因:检修风机过程中,两台电机异响。经排查电机手动旋转阻力大,测量线圈阻值明显降低三相不平衡。消防备用泵(地下)线圈绕组损坏,特申请委外维修。

更换附件(包括文件资料):无