

零星采购申请单

申报部门	生产运营部	申报人	规格型号	单位	申请采购数量	库存数	申请时间		预计采购单价 (元)	需求时间	预计采购合计金 额(元)	备注
							月平均使 用数量					
机油过滤器	1625165640	件	1625165640	件	1	0	0	2021.7.6	252	2021.7.6	252	
空气过滤器	1625173672	件	1625173672	件	1	0	0	2021.7.6	520	2021.7.6	520	
油分滤芯	1625165780	套	1625165780	套	1	0	0	2021.7.6	2480	2021.7.6	2480	
空气过滤器	2205116401	件	2205116401	件	1	0	0	2021.7.6	290	2021.7.6	290	
机油过滤器	6211472200	件	6211472200	件	1	0	0	2021.7.6	275	2021.7.6	275	
油分滤芯	2205406507	套	2205406507	套	1	0	0	2021.7.6	2900	2021.7.6	2900	
润滑油	1630145018	升	1630145018	升	18	0	0	2021.7.6	80.55555	2021.7.6	1450	
合计											8167	

目前2台空压机已到正常保养时间,为使空压机在最佳工作状态,特申请对2台空压机进行保养,特此申请!

吴进平

库管员

部门领导意见

吴进平

总经理意见

R-41-02-01(A/1)

光华荣昌

A4(210mm×297mm)



扫描全能王 创建

工单号	手工单号		系统号		工程师:	李林
工作类型	三包 <input type="checkbox"/>	回访 <input type="checkbox"/>	ECB <input type="checkbox"/>	调试 <input type="checkbox"/>	定价合同 <input type="checkbox"/>	配件三包 <input type="checkbox"/>
用户信息	用户名称	易安光华				
	用户地址					
	联系人				手机	
	电话				传真	
设备信息	设备型号	L022-8	设备编号	CNK3000900	调试时间	2021.6.11
	运行时间	29110	加载时间	14328	故障发生时间	
	满负荷时电流		加载时电压	389V	排气温度	73.2
故障描述	保养维护					
故障类型						
故障原因	维护时间到					
所需配件信息	配件名称	油盒	油滤	空滤	润滑油	
	配件型号					
	配件代码					
	数量	1	1	1	1	
解决措施						
修复性	是否一次完成修复	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			
	二次以上修复原因	没有备件 <input type="checkbox"/>	备件订错 <input type="checkbox"/>	客户安装 <input type="checkbox"/>	客户维护 <input type="checkbox"/>	其它 <input type="checkbox"/>
预见性 工作检查	1. 油位检查 高 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 合适 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 2. 最小压力阀 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 3. 已督促用户加电机油脂 Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 4. 已督促用户做电机/主机表面清洁工作Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 5. 皮带的张紧力 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 6. 电机接线柱检查 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 7. 排污阀工作 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 8. 调节系统 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 9. 使用环境 良好 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 10. 用户是否使用纯正原厂配件 Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 11. 减荷阀动作 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 12. 振动/响声 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 13. 已督促用户做冷却器清洁/除水垢工作Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 14. 已督促用户做电气系统清洁工作Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 15. 设备三漏检查 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 16. 设备运行参数检查 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 17. 风扇正反转 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 18. 空压机房通风 良好 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 19. 各接线部位松动 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 20. 知会用户日常维护的项目及其重要性 Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 21. 油精分离器压差 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 已使用 _____ H, 下一次更换时间为 _____ H. 22. 空滤清洁度 良好 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 压差 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 已使用 _____ H, 下一次更换时间为 _____ H. 23. 油过滤器压差 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 已使用 _____ H, 下一次更换时间为 _____ H. 24. 润滑油颜色/气味/粘度/乳化检查 良好 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 已使用 _____ H, 下一次更换时间为 _____ H. 25. 以上项目均系统的检查并告知用户操作方法及检查的重要性. Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 26. 已保留故障或损坏件的照片以便公司能进一步分析原因 Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
	工作时间	共 天	工作日期			
共 小时		工作时间 (起始时间)				
共 小时		旅途时间 (起始时间)				
共 小时		有效工时				
共 小时		有效旅途时间				
客户签字/盖章:	李林					日期: 2021.6.17

本单一式二联, 第一联由柳州富达机械有限公司保管, 第二联由用户保管



工单号	手工单号	系统号	工程师:	[Signature]		
工作类型	三包 <input type="checkbox"/>	回访 <input type="checkbox"/>	ECB <input type="checkbox"/>	调试 <input type="checkbox"/>	定价合同 <input type="checkbox"/>	配件三包 <input type="checkbox"/>
用户信息	用户名称	[Handwritten: 某某某]				
	用户地址					
	联系人			手机		
	电话			传真		
设备信息	设备型号	[Handwritten: LUT-200]	设备编号	[Handwritten: 10007626]	调试时间	[Handwritten: 2021/6/17]
	运行时间	[Handwritten: 18097]	加载时间	[Handwritten: 10:11]	故障发生时间	
	满负荷时电流		加载时电压	[Handwritten: 783V]	排气温度	[Handwritten: 71.2]
故障描述	[Handwritten: 保养维护]					
故障类型						
故障原因	[Handwritten: 维护计划到]					
所需配件信息	配件名称	[Handwritten: 小油]	[Handwritten: 小油]	[Handwritten: 黄油]		
	配件型号					
	配件代码					
	数量					
解决措施						
修复性	是否一次完成修复	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			
	二次以上修复原因	没有备件 <input type="checkbox"/>	备件订错 <input type="checkbox"/>	客户安装 <input type="checkbox"/>	客户维护 <input type="checkbox"/>	其它 <input type="checkbox"/>
预见性 工作检查	1. 抽位检查 高 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 合适 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 2. 最小压力阀 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 3. 已督促用户加电机油 Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 4. 已督促用户做电机/主机表面清洁工作 Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 5. 皮带的张紧力 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 6. 电机接线柱检查 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 7. 推行网工作 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 8. 调节系统 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 9. 使用环境 良好 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 10. 用户是否使用纯正原厂配件 Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 11. 减荷阀动作 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 12. 振动/响声 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 13. 已督促用户做冷却器清洁/除水垢工作 Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 14. 已督促用户做电气系统清洁工作 Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 15. 设备三漏检查 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 16. 设备运行参数检查 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 17. 风扇正反转 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 18. 空压机通风 良好 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 19. 各接线部位松动 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> —处理 <input type="checkbox"/> —待处理 <input type="checkbox"/> 20. 知会用户日常维护的项目及其重要性 Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 21. 抽油分离器压差 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 已使用 _____ H, 下一次更换时间为 _____ H 22. 空滤清洁度 良好 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 压差 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 已使用 _____ H, 下一次更换时间为 _____ H 23. 抽过滤器压差 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 已使用 _____ H, 下一次更换时间为 _____ H 24. 润滑油颜色/气味/粘度/乳化检查 良好 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 已使用 _____ H, 下一次更换时间为 _____ H 25. 以上项目均系统的检查并告知用户操作方法及检查的重要性. Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 26. 已保留故障或损坏件的照片以便公司能进一步分析原因 Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
	工作时间	共 天	工作日期			
共 小时		工作时间 (起始时间)				
共 小时		旅途时间 (起始时间)				
共 小时		有效工时				
共 小时		有效旅途时间				
客户签字/盖章	[Handwritten Signature]					日期: [Handwritten: 2021/6/17]




零星采购申请单

部门	生产运营部	申报人	罗江平	申请时间	2021.7.6	需求时间	2021.7.6
物料名称		单位		月平均使用	预计采购单价	预计采购合计金	



6100211130

陕西增值税专用发票



No 06556411

6100211130
06556411

开票日期: 2021年07月07日

税总函 [2021] 17号

名称:	西安光华荣昌汽车部件有限公司	密码区	4+--25/598<-0655>/+>3768+6-0>5254200+4579313/++1011*2765067/>47*5062<60+/09*+>734+8232/72//462/*/7<3569**839
纳税人识别号:	91610132MA6U02NH6X		
地址、电话:	陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路西段 029-86031060		
开户行及账号:	中国农业银行西安高陵区泾渭路车城支行 26170201040003269		

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*通用设备*机油过滤器	1625 1656 40	件	1	223.00884956	223.01	13%	28.99
*通用设备*空气过滤器	1625 1736 72	件	1	460.17699115	460.18	13%	59.82
*气体压缩机*油分滤芯	1625 1657 80	套	1	2194.6902655	2194.69	13%	285.31
*通用设备*空气过滤器	2205 1164 01	件	1	256.63716814	256.64	13%	33.36
*通用设备*机油过滤器	6211 4722 00	件	1	243.36283186	243.36	13%	31.64
*气体压缩机*油分滤芯	2205 4065 07	套	1	2566.3716814	2566.37	13%	333.63
合计					¥5944.25		¥772.75

价税合计(大写) 陆仟柒佰壹拾柒圆整 (小写) ¥6717.00

名称:	西安乐佳机械设备销售有限公司	备注	
纳税人识别号:	91610103566049292M		
地址、电话:	西安市友谊东路334号测绘科技大厦B座505室 029-87982106		
开户行及账号:	上海浦东发展银行股份有限公司西安东关正街支行 72090154700001975		



收款人: 玉含春 复核: 黎洪 开票人: 覃婵 销售方: (章)

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证



扫描全能王 创建

零星采购申请单

申报部门	生产运营部	申报人	张江平	申请时间	2021.7.6	需求时间	2021.7.6
------	-------	-----	-----	------	----------	------	----------



6100211130

成品油

陕西增值税专用发票



No 06556410

6100211130
06556410

开票日期: 2021年07月07日

税总函 [2021] 17号西安印钞有限公司

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

购买方名称:	西安光华荣昌汽车部件有限公司	密码区	21<-*5/697<8*/+9>10300+4>/- >/-35*6+4-99*-*206/>+/-4-089 16*716+49*536/<5*12*9003448 6/93/>93/50*6*11***652-93-*
纳税人识别号:	91610132MA6U02NH6X		
地址、电话:	陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路西段 029-86031060		
开户行及账号:	中国农业银行西安高陵区泾渭路车城支行 26170201040003269		

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*润滑油*润滑油	1630 1450 18	升	18	71.288102262	1283.19	13%	166.81
合计					¥1283.19		¥166.81

价税合计(大写) 壹仟肆佰伍拾圆整 (小写) ¥1450.00

销售方名称:	西安乐佳机械设备销售有限公司	备注	
纳税人识别号:	91610103566049292M		
地址、电话:	西安市友谊东路334号测绘科技大厦B座505室 029-87882106		
开户行及账号:	上海浦东发展银行股份有限公司西安东关正街支行 72090154700001975		

收款人: 玉含春 复核: 黎洪 开票人: 覃婵 销售方: (章)



扫描全能王 创建