

检测报告

客户名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司

客户地址: 北京市昌平区流村镇工业园区

下列样品信息由客户提供并确认:

样品名称 : 上卧铺总成
零件号 : H470400000211/ H470400000212
主机厂 : 福田
生产日期 : 2021.06.01
包装日期 : 2021.06.01
收样日期 : 2021.06.04
测试开始时间 : 2021.06.18
测试结束时间 : 2021.06.22
测试结果 : 请见下页



批准

周桐

审核

喻军

喻军

编制

杨旭

杨旭

结果汇总

序号	检测项目	检测方法	结论
1	膝盖压力耐久试验	客户要求	合格

注: 合格: 满足标准或客户要求
不合格: 未满足标准或客户要求
不下结论: 只提供结果, 不下判定

1 样品描述

委托单位送检样品，样品接收态外观代表性照片见下图。



图 1 样品接收态外观代表性照片

2 测试过程

2.1 膝盖压力耐久试验

测试方法：

依据客户要求，对送检样品进行膝盖压力耐久试验。


测试条件：

用 $\phi 165$ 半球加666.4N 垂直方向的负荷进行5万次，施压位置：上卧铺总成中部。


测试结果：

样品编号	判定依据	测试结果	结论
JCT-TJ202106000596-A1	没有内衬断裂	试验后，没有内衬断裂	合格

测试照片:



试验中



试验曲线



试验后

测试设备:

设备名称	设备编号	设备型号	校准到期日期
四门两盖试验主机	JCT-TJ-601	-	-

---报告结束---

注 意 事 项

1. 报告无本公司盖章无效。报告无授权批准人签字无效。涂改、自行增删报告内容无效。
2. 未经本公司许可，不得部分复制本报告。
3. 复制报告未重新加盖本公司公章无效。
4. 本报告中所测试的样品是由客户提供并确认的，本报告中的测试结果只对来样负责，不涉及对同一产品的其他样本。生产商应确保在生产时所有产品与本报告中的样品相符合。
5. 生产商应确保在生产时所有产品与本报告中的样品相符合。
6. 如对报告有异议可按申诉程序要求执行。
7. 在中华人民共和国境内，检测方法不在 **CMA** 资质认定范围内，本检测报告仅用于科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。