



设备/工装委外维修验收单

生效日期:2021.09.17

编号:RC-YS-20210917-02

原因:电泳炉壁外表清洁为高空作业,距离地面 2.5-5.5 米,下部有轨道,需要租赁机械设备来完成清理和维护作业。需要租赁 3 天。

更换附件(包括文件资料):无

