	固定资产验收单		生效日期:	
			编 号:	
合同编号	CG-20200423-01ZC	合同金额	520000.00	
资产名称	H6 点焊设备工作站	资产型号	定制	
资产类别	设备	资产编号	2479	
供货单位	苏州安嘉自动化设备有限公司			
验 收 项 目				
设备明细:		是否有与合同不符的情况	无	
1. 外框底座	1 台	设备使用性能是否达到要求	是	
2. 夹具	4 套	设备技术指标是否与合同相符	是	
3. 上料机构	1 套	设备配件是否与采购要求相符	是	
4. 焊机	1 套	设备是否完好	是	
5. 机械手	1 台	技术文档是否齐全	是	
设备在安装调试、试用过程中的情况	1. 调试、试用过程中, 设备稳定无异常。 2. 产品生产状态满足设计要求。			
验收结果	合格	合格	合格	
参加验收人员签名	付静龙 2020.10.23	李桂斌 2020.10.23	柳月 10/23	
设备安装完成时间	2020.7.20	验收日期	2020.10.23	
设备存放地点	河北光华荣昌 金属件厂	固定资产归口管理部门负责人	李桂斌	

表单 NO. GR-52-00-06

光华荣昌汽车部件有限公司



A4 (210mm×294)



扫描全能王 创建

# 设备、工装(模具、夹具、检具、治具)验收报告

项目名称: H6正驾底支架点焊工作站

设备工装名称	H6点焊设备工作站	数量	1	设计单位	苏州安嘉
设备工装编号	HBGH-HJZDH-JQ-043	验收日期	2020.10.21	制造单位	苏州安嘉
设备工装实物图例	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				
验收结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 有条件接受				
验收的依据	<input type="checkbox"/> 数模 <input checked="" type="checkbox"/> 2D图 <input checked="" type="checkbox"/> 小批量试生产				
试生产产品的数量	<input type="checkbox"/> 100~200套 <input type="checkbox"/> >200套 <input checked="" type="checkbox"/> >3个月 <input type="checkbox"/> <3个月				
验收项目	设备外表处理	<input checked="" type="checkbox"/> 防锈 <input type="checkbox"/> 没有防锈 <input type="checkbox"/> 不需防锈			
	操作的方便性	<input checked="" type="checkbox"/> 操作方便 <input type="checkbox"/> 操作不方便			
	生产的稳定性	<input checked="" type="checkbox"/> 稳定 <input type="checkbox"/> 不稳定			
	使用的安全性	<input checked="" type="checkbox"/> 安全 <input type="checkbox"/> 不安全			
	装拆的方便性	<input checked="" type="checkbox"/> 方便 <input type="checkbox"/> 不方便			
	铭牌位置内容	<input checked="" type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 不正确			
	附件清单	<input checked="" type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 不正确			
补充说明	无				
验收会签	采购部	吴英 2020.10.23			
	制造工程部	付静 2020.10.23			
	设备工装使用部门	柯明 10/23			
	质量部	陈伟 2020.10.23			
	安技部	[Signature]			

表单编号: GR-54-04-11(B/0)

◎ 光华荣昌

纸张: A4 (297×210)



扫描全能王 创建