

	固定资产验收单		生效日期:
			编号:
合同编号	CG-20201211-01ZC	合同金额	132000.00
资产名称	T5/T7 发泡模具	资产型号	
资产类别	模具	资产编号	
供货单位	江阴长青工艺品有限公司		
验收项目			
设备明细:	是否有与合同不符的情况	无不符	
1. 济南重汽 T5/T7 主副驾靠背发泡模具 1 副	设备使用性能是否达到要求	是	
2. 济南重汽 T5/T7 坐垫泡沫总成发泡模具 1 副	设备技术指标是否与合同相符	是	
3. 济南重汽 T5/T7 主副驾靠背总成发泡模具 1 副	设备配件是否与采购要求相符	是	
4. 济南重汽 T5/T7 主副驾靠背总成托架 1 套	设备是否完好	完好	
5. 济南重汽 T5/T7 坐垫泡沫总成发泡模具 1 副	技术文档是否齐全	齐全	
6. 济南重汽 T5/T7 头枕泡沫总成发泡模具 1 副			
设备在安装调试、试用过程中的情况	试用无问题		
验收结果			
参加验收人员签名	何旭东 2021.12.8	 2021.12.8	
设备安装完成时间		验收日期	2021.12.8
设备存放地点	河北工厂发泡车间	固定资产归口管理部门负责人	

表单 NO. GR-52-00-06

北京光华荣昌汽车部件有限公司


A4 (210mm×294)



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

	固定资产预验收单		生效日期:
			编号:
合同编号	CG-20210217-012C	合同金额	72000.00
资产名称	T5/T7 发泡模具	资产型号	
资产类别	模具	资产编号	
供货单位	江阴长青工艺品有限公司		
验收项目			
设备明细: 1. T5/T7 驾驶员靠背泡沫总成 (通风&普通) 发泡模具 1 副 2. T5/T7 通风坐垫泡沫总成 (通风&普通) 发泡模具 1 副	是否有与合同不符的情况	无不符	
	设备使用性能是否达到要求	是	
	设备技术指标是否与合同相符	是	
	设备配件是否与采购要求相符	是	
	设备是否完好	是	
	技术文档是否齐全	齐全	
设备在安装调试、试用过程中的情况	试用无问题		
验收结果			
参加验收人员签名	何旭东 2021.12.8	夏平 12.8	
设备安装完成时间		验收日期	2021.12.8
设备存放地点	河北2厂发泡车间	固定资产归口管理部门负责人	王瑞旭

表单 NO. GR-52-00-06

北京光华荣昌汽车零部件有限公司


A4 (210mm×294)



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

	固定资产验收单		生效日期:
			编号:
合同编号	CG-20210601-012C	合同金额	169000.00
资产名称	统帅发泡模具	资产型号	
资产类别	模具	资产编号	
供货单位	江阴长青工艺品有限公司		
验收项目			
设备明细: 1. 统帅驾驶员靠背(不通风/通风)发泡模具1副 2. 统帅驾驶员座垫(不通风/通风)发泡模具1副 3. 统帅副驾驶员靠背发泡模具1副 4. 统帅中间靠背发泡模具1副 5. 统帅副驾双人座垫发泡模具1副	是否有与合同不符的情况	无不符	
	设备使用性能是否达到要求	是	
	设备技术指标是否与合同相符	是	
	设备配件是否与采购要求相符	是	
	设备是否完好	完好	
	技术文档是否齐全	齐全	
设备在安装调试、试用过程中的情况	试用无问题		
验收结果			
参加验收人员签名	梁伟 12.8	高伟 12.8	
设备安装完成时间		验收日期	2021.12.8
设备存放地点	河北2厂发泡车间	固定资产归口管理部门负责人	王海旭

表单 NO. GR-52-00-06

北京光华荣昌汽车部件有限公司

A4 (210mm×294)



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建