



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号:

S7-20220140

合同金额:

1280元

资产名称:

压棘轮座工装

资产型号:

TAF0100181

资产类别:

工装



资产编号:

供货单位:

西安嘉怡天恒精密技术股份有限公司

验收项目

设备明细(图片):



是否有与合同不符的情况

否

设备使用性能是否达到要求

是

设备技术指标是否与合同相符

尺寸符合要求

设备配件是否与采购要求相符

是

设备是否完好

是

技术文档是否齐全

是

设备在安装调试过程中的情况

验收结果:

合格 2022.05.23

参加验收人员签字:

1. 李军 2022.05.23

设备安装完成时间:

2022.05.23

验收日期:

2022.05.23

设备存放地点:

安路普 25

固定资产归口管理部门负责

经办人:

审核:

批准:

表单编号: GR-52-00-06

北京光华荣昌汽车部件有限公司



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号:

SZ-20220140

合同金额:

1120元

资产名称:

压轴承外环工装

资产型号:

TAF0100180

资产类别:

工装


资产编号:

供货单位:

西安嘉怡天恒精密技术股份有限公司

验收项目

设备明细(图片):



是否有与合同不符的情况

否

设备使用性能是否达到要求

是

设备技术指标是否与合同相符

尺寸符合要求

设备配件是否与采购要求相符

是

设备是否完好

是

技术文档是否齐全

是

设备在安装调试过程中的情况

验收结果:

合格 2022.5.23

参加验收人员签字:

李静 2022.05.27

设备安装完成时间:

2022.05.23

验收日期:

2022.05.23

设备存放地点:

变速器工厂

固定资产归口管理部门负责

经办人:

审核:

批准:

表单编号: GR-52-00-06

北京光华荣昌汽车部件有限公司



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号:

SZ-20220140

合同金额:

840元

资产名称:

棘轮组装夹具

资产型号:

TAF0100178

资产类别:

工装


资产编号:

供货单位:

西安嘉怡天恒精密技术股份有限公司

验收项目

设备明细(图片):



是否有与合同不符的情况

否

设备使用性能是否达到要求

是

设备技术指标是否与合同相符

尺寸符合要求

设备配件是否与采购要求相符

是

设备是否完好

是

技术文档是否齐全

是

设备在安装调试过程中的情况

验收结果:

合格 2022.5.23

参加验收人员签字:

付静华 2022.05.23

设备安装完成时间:

2022.05.23

验收日期:

2022.05.23

设备存放地点:

安路普工厂

固定资产归口管理部门负责

经办人:

审核:

批准:

表单编号: GR-52-00-06

北京光华荣昌汽车部件有限公司



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号:

SZ-20220140

合同金额:

1140元

资产名称:

压轴承内环工装

资产型号:

TAF0100179

资产类别:

工装



资产编号:

供货单位:

西安嘉怡天恒精密技术股份有限公司

验收项目

设备明细(图片):



是否有与合同不符的情况

否

设备使用性能是否达到要求

是

设备技术指标是否与合同相符

尺寸符合要求

设备配件是否与采购要求相符

是

设备是否完好

是

技术文档是否齐全

是

设备在安装调试过程中的情况

验收结果:

程 2022.5.23

参加验收人员签字:

李 2022.05.23

设备安装完成时间:

2022.05.23

验收日期:

2022.05.23

设备存放地点:

交路管工

固定资产归口管理部门负责

经办人:

审核:

批准:

表单编号: GR-52-00-06

北京光华荣昌汽车部件有限公司