



### 固定资产验收单

生效日期:


编号:

合同编号		合同金额	
资产名称	H6后视镜-右镜体 驾驶员右侧护板	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	H6H-25M-072
供货单位	共祥隆卡簧岩佩五金		

#### 验收点检项

设备明细:	模具确认		产品技术确认	
		OK	NG	
1. 模具吊装	OK	NG	1. 产品结构	OK NG
2. 模具定位环	OK	NG	2. 产品装配	OK NG
3. 热流道状态	OK	NG	3. 产品分型线	OK NG
4. 模具动作	OK	NG	4. 产品标识	OK NG
5. 模具水路	OK	NG	喷涂确认	
6. 顶针板检测	OK	NG	1. 产品喷涂挂钩	OK NG
7. 滑块检测	OK	NG	2. 外观是否符合喷涂要求	OK NG
8. 模具各部位排气	OK	NG	3. 光影不瑕情况	OK NG
9. 顶板孔尺寸	OK	NG	质量确认	
10. 产品定出情况	OK	NG	1. 产品尺寸	OK NG
11. 模具3D图2D图	OK	NG	2. 产品外观	OK NG
12. 模具名牌	OK	NG	3. 产品装配是否正常	OK NG
13. 模具材质报告	OK	NG	4. 产品是否存在装配卡滞	OK NG



设备在安装调试、试用过程中的情况			
验收结果	OK		
参加验收人员签名	郑建康 张磊 刘军 田健 王		
模具安装完成时间		验收日期	
模具存放地点	河北	固定资产归口管理部门负责人	张林 2013.1.4

 <b>固定资产验收单</b>	生效日期:
	编号:

合同编号		合同金额	
资产名称	1# 注塑机 - 左镜体 到模具右侧顶板	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	HBH-2-M-0T
供货单位	英菲班丰 黄岩风源系		

**验收点检项**

设备明细:	模具确认		产品技术确认	
		1. 模具吊装 OK NO		1. 产品结构 OK NO
	2. 模具定位环 OK NO		2. 产品装配 OK NO	
	3. 热流道状态 OK NO		3. 产品分型线 OK NO	
	4. 模具动作 OK NO		4. 产品标识 OK NO	
	5. 模具水路 OK NO		<b>喷涂确认</b>	
	6. 顶针板检测 OK NO		1. 产品喷涂挂钩 OK NO	
	7. 滑块检测 OK NO		2. 外观是否符合喷涂要求 OK NO	
	8. 模具各部位排气 OK NO		3. 光影不顺情况 OK NO	
	9. 顶棍孔尺寸 OK NO		<b>质量确认</b>	
	10. 产品定出情况 OK NO		1. 产品尺寸 OK NO	
	11. 模具3D图2D图 OK NO		2. 产品外观 OK NO	
	12. 模具名牌 OK NO		3. 产品装配是否正常 OK NO	
	13. 模具材质报告 OK NO		4. 产品是否存在装配卡滞 OK NO	

设备在安装调试、试用过程中的情况			
验收结果	OK		
参加验收人员签名			
模具安装完成时间		验收日期	
模具存放地点	河北	固定资产归口管理部门负责人	 2023.1.4



# 固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号		合同金额	
资产名称	1/6后视镜 左右六角镜 驾驶员右侧护板	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	HBH-25-M-076
供货单位	黄骅港中黄造船有限公司		

## 验收点检项

设备明细:	模具确认		产品技术确认	
	1. 模具吊装	OK NG	1. 产品结构	OK NG
2. 模具定位环	OK NG	2. 产品装配	OK NG	
3. 热流道状态	OK NG	3. 产品分型线	OK NG	
4. 模具动作	OK NG	4. 产品标识	OK NG	
5. 模具水路	OK NG	喷涂确认		
6. 顶针板检测	OK NG	1. 产品喷涂挂钩	OK NG	
7. 滑块检测	OK NG	2. 外观是否符合喷涂要求	OK NG	
8. 模具各部位排气	OK NG	3. 光影不显情况	OK NG	
9. 顶模孔尺寸	OK NG	质量确认		
10. 产品定出情况	OK NG	1. 产品尺寸	OK NG	
11. 模具3D图2D图	OK NG	2. 产品外观	OK NG	
12. 模具名牌	OK NG	3. 产品装配是否正常	OK NG	
13. 模具材质报告	OK NG	4. 产品是否存在装配卡滞	OK NG	

设备在安装调试、试用过程中的情况	
验收结果	OK
参加验收人员签名	刘健康 孙海平 田健 孙
模具安装完成时间	验收日期
模具存放地点	河北 固定资产归口管理部门负责人 李林 2023.1.4



# 固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	HB-2023-01-06	合同金额	
资产名称	驾驶员右侧护板	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	HBH-25M-100
供货单位	黄骅港丰黄岩风洞		

## 验收点检项

设备明细:	模具确认		产品技术确认	
	1. 模具吊装	OK NG	1. 产品结构	OK NG
2. 模具定位环	OK NG	2. 产品装配	OK NG	
3. 热压道状态	OK NG	3. 产品分型线	OK NG	
4. 模具动作	OK NG	4. 产品标识	OK NG	
5. 模具水路	OK NG	喷涂确认		
6. 顶针板检测	OK NG	1. 产品喷涂结构	OK NG	
7. 滑块检测	OK NG	2. 外观是否符合喷涂要求	OK NG	
8. 模具各部位排气	OK NG	3. 光影不影响情况	OK NG	
9. 顶模孔尺寸	OK NG	质量确认		
10. 产品定出情况	OK NG	1. 产品尺寸	OK NG	
11. 模具3D图2D图	OK NG	2. 产品外观	OK NG	
12. 模具名牌	OK NG	3. 产品装配是否正常	OK NG	
13. 模具材质报告	OK NG	4. 产品是否存在装配卡滞	OK NG	

设备在安装调试、试用过程中的情况

验收结果

OK

参加验收人员签名

张健康 张健 田健

模具安装完成时间

验收日期

模具存放地点

河北

固定资产归口管理部门负责人

张健康 2023.1.4



# 固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	HAH-25M-020	合同金额	
资产名称	HAH-25M-020 驾驶员右侧护板装饰盖	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	HAH-25M-020
供货单位	黄骅港中黄岩佩斯		

## 验收点检项

设备明细:	模具确认		产品技术确认	
	1. 模具吊装	<input checked="" type="checkbox"/> NO	1. 产品结构	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	2. 模具定位环	<input checked="" type="checkbox"/> NO	2. 产品装配	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	3. 热流道状态	<input checked="" type="checkbox"/> NO	3. 产品分型线	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	4. 模具动作	<input checked="" type="checkbox"/> NO	4. 产品标识	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	5. 模具水路	<input checked="" type="checkbox"/> NO	喷涂确认	
	6. 顶针板检测	<input checked="" type="checkbox"/> NO	1. 产品喷涂结构	OK NO
	7. 滑块检测	<input checked="" type="checkbox"/> NO	2. 外观是否符合喷涂要求	OK NO
	8. 模具各部位排气	<input checked="" type="checkbox"/> NO	3. 光影不顺情况	OK NO
	9. 顶模孔尺寸	<input checked="" type="checkbox"/> NO	质量确认	
	10. 产品定出情况	<input checked="" type="checkbox"/> NO	1. 产品尺寸	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	11. 模具3D图2D图	<input checked="" type="checkbox"/> NO	2. 产品外观	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	12. 模具名牌	<input checked="" type="checkbox"/> NO	3. 产品装配是否正常	<input checked="" type="checkbox"/> NO
13. 模具材质报告	<input checked="" type="checkbox"/> NO	4. 产品是否存在装配卡滞	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
设备在安装调试、试用过程中的情况				
验收结果	OK			
参加验收人员签名	彭健康 张军 田健			
模具安装完成时间	2022.5.8	验收日期	2022.5.6	
模具存放地点	河北	固定资产归口管理部门负责人	张林 20	

甲



# 固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号		合同金额	
资产名称	116后视镜-左右后视镜 驾驶员右侧护板	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	HPM-25M-1075
供货单位	黄骅港丰黄岩所强希		

## 验收点检项

设备明细:	模具确认		产品技术确认	
		OK	NO	
1. 模具吊装	OK	NO	1. 产品结构	OK NO
2. 模具定位环	OK	NO	2. 产品装配	OK NO
3. 热流道状态	OK	NO	3. 产品分型线	OK NO
4. 模具动作	OK	NO	4. 产品标识	OK NO
5. 模具水路	OK	NO	喷涂确认	
6. 顶针板检测	OK	NO	1. 产品喷涂挂钩	OK NO
7. 滑块检测	OK	NO	2. 外观是否符合喷涂要求	OK NO
8. 模具各部位排气	OK	NO	3. 光影不顺情况	OK NO
9. 顶锥孔尺寸	OK	NO	质量确认	
10. 产品定出情况	OK	NO	1. 产品尺寸	OK NO
11. 模具3D图2D图	OK	NO	2. 产品外观	OK NO
12. 模具名牌	OK	NO	3. 产品装配是否正常	OK NO
13. 模具材质报告	OK	NO	4. 产品是否存在装配卡滞	OK NO

设备在安装调试、试用过程中的情况

验收结果: OK

参加验收人员签名: 郭健康 孙浩 王立军 田健

模具安装完成时间: \_\_\_\_\_ 验收日期: \_\_\_\_\_

模具存放地点: 河北 固定资产归口管理部门负责人: 李林 2013.1.4