GOLDRARE 西安光华荣昌汽车部件有限公司

材料送货单

单据号：

供应商						接收商			
供应商代码		供应商名称	文安县恒德汽车座椅制造有限公司			接收商名称	成都光华智能汽车部件有限公司		
交货日期	2022.10.23	地址	文安县国营小务农场			地　　址	成都市龙泉驿区合志西路77号		
订单单号	—	电话		传真		检验方式	☐ 全检	☐ 抽检	
							☐ 略检	☐ 免检	

序号	供应商填写						接收商填写					
	产品QAD代码	产品名称	规格型号	单位	送货数量	产品批次号 LOT/NO	检验结果	实收数	虚/实仓	入库类型	入库日期	库管员
1	SHT0014764	V7左座椅底座焊接总成		件	30			30				
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

电脑录入人员

* 协助事项

1 请正确记录粗线栏内的记录.

2 不良品检验后10天内不领时，如有丢失，概不负责.

3 已记录内容需要更改时，请在记录上划线并签名.

4 送货人需按《原材料物流管理程序》作业，不按程序者，将不予受理业务.

供应商	物流	质量	采购
张			

表单号NO.XAGR-43-01-01

1 财务人员（白） 2 库管（红） 3 供应商（蓝） 4 采购（绿） 5 质量（黄）

GOLDRARE 西安光华荣昌汽车部件有限公司

材料送货单

单据号：

供应商						接收商			
供应商代码		供应商名称	文安县恒德汽车座椅制造有限公司			接收商名称	西安光华荣昌汽车部件有限公司		
交货日期	2022.10.23	地址	文安县国营小务农场			地　　址	陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路820号		
订单单号	—	电话		传真	0316-5398591	检验方式	☐ 全检	☐ 抽检	
							☐ 略检	☐ 免检	

序号	供应商填写						接收商填写					
	产品QAD代码	产品名称	规格型号	单位	送货数量	产品批次号 LOT/NO	检验结果	实收数	虚/实仓	入库类型	入库日期	库管员
1	SHT0014768	V5右座椅底座焊接总成		件	35			30+5		合计:35件.		
2	SHT0014890	V5左座椅左支架焊接总成			30	30		30			王伟	
3	SHT0014895	V5左座椅右支架焊接总成			30			30				
4	SHT0014765	V7右座椅底座焊接总成			30			30				
5										2022.	10.	25.
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

1 财务人员（白） 2 库管（红） 3 供应商（蓝） 4 采购（绿） 5 质量（黄）

电脑录入人员

* 协助事项

1 请正确记录粗线栏内的记录.

2 不良品检验后10天内不领时，如有丢失，概不负责.

3 已记录内容需要更改时，请在记录上划线并签名.

4 送货人需按《原材料物流管理程序》作业，不按程序者，将不予受理业务.

供应商	物 流	质 量	采 购
吕孟博			

西安光华荣昌

A4(210mm×297mm)

表单号NO.XAGR-43-01-01