



产品模具验收合格单

项目名称

M1

序号	模具名称	零件图号	模具编号
1 ✓	副驾靠背解锁手柄	SLT0011054	RCS0253-07
2 ✓	副驾罩壳堵盖	SLT0011118	RCS0253-08
3 ✓	背板支撑块	SLT0010924	RCS0253-09
4 ✓	主驾靠背一级调节解锁手柄	SLT0010942	RCS0253-12
5 ✓	主驾右侧罩壳	SLT0010944	RCS0253-13
6 ✓	副驾左侧罩壳	SLT0011117	RCS0253-02
7 ✓	副驾驶员前端右侧安装脚罩	SLT0011148	RCS0253-05
8 ✓	副驾右侧罩壳	SLT0011052	RCS0253-06
9 ✓	驾驶员前端左侧安装脚罩	SLT0010951	RCS0253-10
10 ✓	驾驶员前端右侧安装脚罩	SLT0010952	RCS0253-11
11 ✓	主驾驶左侧大护板-无腰托孔	SLT0010945	RCS0253-16
12 ✓	主驾驶左侧大罩壳-有腰托孔	SLT0011310	

模具状态: 模具状态OK

满足外观要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足尺寸观要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足注射系统要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足顶出系统要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足冷却系统要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足成型表面质量要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

技术部签字/日期	李燕花 2023.3.6
质量部签字/日期	林清 2023.3.6
注塑部门签字/日期	李忠林 2023.3.6
模具部签字/日期	翁国康 3/4-23
采购部签字/日期	吕春胜 2023.3.6
模具厂签字/日期	



固定资产验收单

生效日期:

编号: 1/B61-25-MJ-1127

合同编号	YF-20220427-02	合同金额	84524
资产名称	副驾靠背解锁手柄-RCS0253-07	资产型号	SLT0011054
资产类别	注塑模具	资产编号	
供货单位	北京泰纳特斯汽车零部件有限公司		

验收点检项

设备明细:	模具确认		产品技术确认	
	1、模具吊装	OK NG	1、产品结构	OK NG
2、模具定位环	OK NG	2、产品装配	OK NG	
3、热流道状态	OK NG	3、产品分型线	OK NG	
4、模具动作	OK NG	4、产品标识	OK NG	
5、模具水路	OK NG	喷涂确认		
6、顶针板检测	OK NG	1、产品喷涂挂钩	OK NG	
7、滑块检测	OK NG	2、外观是否符合喷涂要求	OK NG	
8、模具各部位排气	OK NG	3、光影不顺情况	OK NG	封涛
9、顶模孔尺寸	OK NG	质量确认		
10、产品定出情况	OK NG	1、产品尺寸	OK NG	
11、模具3D图2D图	OK NG	2、产品外观	OK NG	
12、模具名牌	OK NG	3、产品装配是否正常	OK NG	
13、模具材质报告	OK NG	4、产品是否存在装配卡滞	OK NG	

设备在安装调试、试用过程中的情况			
验收结果	OK		
参加验收人员签名	张国强 李燕林 吕春艳 封涛		
模具安装完成时间	2023.3.4	验收日期	2023.3.4
模具存放地点	河北	固定资产归口管理部门负责人	封涛



固定资产验收单

生效日期:

编号: HDGH-25-MJ-1129

合同编号	YF-20220427-02	合同金额	20340
资产名称	背板支撑块-RCS0253-09	资产型号	SLT0010924
资产类别	注塑模具	资产编号	
供货单位	北京泰纳特斯汽车零部件有限公司		

验收点检项

设备明细:	模具确认		产品技术确认	
	1、模具吊装	OK NG	1、产品结构	OK NG
2、模具定位环	OK NG	2、产品装配	OK NG	
3、热流道状态	OK NG	3、产品分型线	OK NG	
4、模具动作	OK NG	4、产品标识	OK NG	
5、模具水路	OK NG	喷涂确认		
6、顶针板检测	OK NG	1、产品喷涂挂钩	OK NG	
7、滑块检测	OK NG	2、外观是否符合喷涂要求	OK NG	
8、模具各部位排气	OK NG	3、光影不顺情况	OK NG	封
9、顶棍孔尺寸	OK NG	质量确认		
10、产品定出情况	OK NG	1、产品尺寸	OK NG	
11、模具3D图2D图	OK NG	2、产品外观	OK NG	
12、模具名牌	OK NG	3、产品装配是否正常	OK NG	封
13、模具材质报告	OK NG	4、产品是否存在装配卡滞	OK NG	

设备在安装调试、试用过程中的情况			
验收结果	OK.		
参加验收人员签名	张亚龙 2023.3.6 李亚龙 张腾 李亚林 封		
模具安装完成时间	2023.3.4.	验收日期	2023.3.4.
模具存放地点	河北	固定资产归口管理部门负责人	李亚林



固定资产验收单

生效日期:

编号: HB6H-25-MJ-1131

合同编号	YF-20220427-02	合同金额	78648
资产名称	驾驶员前端右侧安装脚罩-RCS0253-11	资产型号	SLT0010952
资产类别	注塑模具	资产编号	
供货单位	北京泰纳特斯汽车零部件有限公司		

验收点检项

设备明细:	模具确认		产品技术确认	
	1. 模具吊装	OK NG	1. 产品结构	OK NG
2. 模具定位环	OK NG	2. 产品装配	OK NG	
3. 热流道状态	OK NG	3. 产品分型线	OK NG	
4. 模具动作	OK NG	4. 产品标识	OK NG	
5. 模具水路	OK NG	喷涂确认		
6. 顶针板检测	OK NG	1. 产品喷涂挂钩	OK NG	
7. 滑块检测	OK NG	2. 外观是否符合喷涂要求	OK NG	
8. 模具各部位排气	OK NG	3. 光影不顺情况	OK NG	持勇
9. 顶针孔尺寸	OK NG	质量确认		
10. 产品定出情况	OK NG	1. 产品尺寸	OK NG	
11. 模具3D图2D图	OK NG	2. 产品外观	OK NG	
12. 模具名牌	OK NG	3. 产品装配是否正常	OK NG	
13. 模具材质报告	OK NG	4. 产品是否存在装配卡滞	OK NG	

设备在安装调试、试用过程中的情况			
验收结果	OK		
参加验收人员签名	李国康, 李燕如, 吕春腾, 持勇		
模具安装完成时间	2023.3.4	验收日期	2023.3.4
模具存放地点	河北	固定资产归口管理部门负责人	持勇



固定资产验收单

生效日期:

编号: HBGH-25-MJ-1135

合同编号	YF-20220427-01	合同金额	79100	
资产名称	主驾减震前端左/右侧安装脚罩-RCS0253-15	资产型号	SLT0011311/2	
资产类别	注塑模具	资产编号		
供货单位	天津市勃辉模具有限公司			
验收点检项				
设备明细:	模具确认		产品技术确认	
	1. 模具吊装	OK NG	1. 产品结构	OK NG
	2. 模具定位环	OK NG	2. 产品装配	OK NG
	3. 热流道状态	OK NG	3. 产品分型线	OK NG
	4. 模具动作	OK NG	4. 产品标识	OK NG
	5. 模具水路	OK NG	喷涂确认	
	6. 顶针板检测	OK NG	1. 产品喷涂挂钩	OK NG
	7. 滑块检测	OK NG	2. 外观是否符合喷涂要求	OK NG
	8. 模具各部位排气	OK NG	3. 光影不顺情况	OK NG
	9. 顶棍孔尺寸	OK NG	质量确认	
	10. 产品定出情况	OK NG	1. 产品尺寸	OK NG
	11. 模具3D图2D图	OK NG	2. 产品外观	OK NG
	12. 模具名牌	OK NG	3. 产品装配是否正常	OK NG
	13. 模具材质报告	OK NG	4. 产品是否存在装配卡滞	OK NG
设备在安装调试、试用过程中的情况				
验收结果	OK			
参加验收人员签名	张国康, 李燕心, 吕鹏, 曹志林, 荆涛			
模具安装完成时间	2023.3.4	验收日期	2023.3.4	
模具存放地点	河北	固定资产归口管理部门负责人	曹志林	



固定资产验收单

生效日期:

编号: HB6H-257A)-1122

合同编号	YF-20220427-02	合同金额	139329
资产名称	副驾左侧罩壳-RCS0253-02	资产型号	SLT0011117
资产类别	注塑模具	资产编号	
供货单位	北京泰纳特斯汽车零部件有限公司		

验收点检项

设备明细:

模具确认		产品技术确认	
1、模具吊装	OK NG	1、产品结构	OK NG
2、模具定位环	OK NG	2、产品装配	OK NG
3、热流道状态	OK NG	3、产品分型线	OK NG
4、模具动作	OK NG	4、产品标识	OK NG
5、模具水路	OK NG	喷涂确认	
6、顶针板检测	OK NG	1、产品喷涂挂钩	OK NG
7、滑块检测	OK NG	2、外观是否符合喷涂要求	OK NG
8、模具各部位排气	OK NG	3、光影不顺情况	OK NG
9、顶根孔尺寸	OK NG	质量确认	
10、产品定出情况	OK NG	1、产品尺寸	OK NG
11、模具3D图2D图	OK NG	2、产品外观	OK NG
12、模具名牌	OK NG	3、产品装配是否正常	OK NG
13、模具材质报告	OK NG	4、产品是否存在装配卡滞	OK NG

设备在安装调试、试用过程中的情况

验收结果

OK

参加验收人员签名

张国强 李燕旭 吕春腾 李吉林 林建

模具安装完成时间

2023.3.4

验收日期

2023.3.4

模具存放地点

江永

固定资产归口管理部门负责人

李吉林



固定资产验收单

生效日期:

编号: HB6H-25-MJ-1126

合同编号	YF-20220427-02	合同金额	136391
资产名称	副驾右侧罩壳-RCS0253-06	资产型号	SLT0011052
资产类别	注塑模具	资产编号	
供货单位	北京泰纳特斯汽车零部件有限公司		

验收点检项

设备明细:	模具确认		产品技术确认	
	1、模具吊装	OK NG	1、产品结构	OK NG
2、模具定位环	OK NG	2、产品装配	OK NG	
3、热流道状态	OK NG	3、产品分型线	OK NG	
4、模具动作	OK NG	4、产品标识	OK NG	
5、模具水路	OK NG	喷涂确认		
6、顶针板检测	OK NG	1、产品喷涂挂钩	OK NG	
7、滑块检测	OK NG	2、外观是否符合喷涂要求	OK NG	
8、模具各部位排气	OK NG	3、光影不顺情况	OK NG	封清
9、顶棍孔尺寸	OK NG	质量确认		
10、产品定出情况	OK NG	1、产品尺寸	OK NG	
11、模具3D图2D图	OK NG	2、产品外观	OK NG	
12、模具名牌	OK NG	3、产品装配是否正常	OK NG	
13、模具材质报告	OK NG	4、产品是否存在装配卡滞	OK NG	
设备在安装调试、试用过程中的情况				
验收结果	OK.			
参加验收人员签名	鄧國康 李燕如 吕孝培 封清			
模具安装完成时间	2023.3.4	验收日期	2023.3.4	
模具存放地点	河北	固定资产归口管理部门负责人	封清	



固定资产验收单

生效日期:

编号: HB6H-25-MJ-1128

合同编号	YF-20220427-02	合同金额	39889
资产名称	副驾罩壳堵盖-RCS0253-08	资产型号	SLT0011118
资产类别	注塑模具	资产编号	
供货单位	北京泰纳特斯汽车零部件有限公司		

验收点检项

设备明细:	模具确认		产品技术确认	
	1、模具吊装	OK NG	1、产品结构	OK NG
2、模具定位环	OK NG	2、产品装配	OK NG	
3、热流道状态	OK NG	3、产品分型线	OK NG	
4、模具动作	OK NG	4、产品标识	OK NG	
5、模具水路	OK NG	喷涂确认		
6、顶针板检测	OK NG	1、产品喷涂挂构	OK NG	
7、滑块检测	OK NG	2、外观是否符合喷涂要求	OK NG	
8、模具各部位排气	OK NG	3、光影不顺情况	OK NG	林清
9、顶棍孔尺寸	OK NG	质量确认		
10、产品定出情况	OK NG	1、产品尺寸	OK NG	
11、模具3D图2D图	OK NG	2、产品外观	OK NG	
12、模具名牌	OK NG	3、产品装配是否正常	OK NG	
13、模具材质报告	OK NG	4、产品是否存在装配卡滞	OK NG	

设备在安装调试、试用过程中的情况			
验收结果	OK		
参加验收人员签名	张圆康 2023.3.6 李益龙 吕春峰 林清 林清		
模具安装完成时间	2023.3.4	验收日期	2023.3.4
模具存放地点	河北	固定资产归口管理部门负责人	林清



固定资产验收单

生效日期:

编号: HB6H-25-MJ-1130

合同编号	YF-20220427-02	合同金额	80682	
资产名称	驾驶员前端左侧安装脚罩- RCS0253-10	资产型号	SLT0010951	
资产类别	注塑模具	资产编号		
供货单位	北京泰纳特斯汽车零部件有限公司			
验收点检项				
设备明细:	模具确认		产品技术确认	
	1. 模具吊装	OK NG	1. 产品结构	OK NG
	2. 模具定位环	OK NG	2. 产品装配	OK NG
	3. 热流道状态	OK NG	3. 产品分型线	OK NG
	4. 模具动作	OK NG	4. 产品标识	OK NG
	5. 模具水路	OK NG	喷涂确认	
	6. 顶针板检测	OK NG	1. 产品喷涂挂钩	OK NG
	7. 滑块检测	OK NG	2. 外观是否符合喷涂要求	OK NG
	8. 模具各部位排气	OK NG	3. 光影不顺情况	OK NG
	9. 顶棍孔尺寸	OK NG	质量确认	
	10. 产品定出情况	OK NG	1. 产品尺寸	OK NG
	11. 模具3D图2D图	OK NG	2. 产品外观	OK NG
	12. 模具名牌	OK NG	3. 产品装配是否正常	OK NG
	13. 模具材质报告	OK NG	4. 产品是否存在装配卡滞	OK NG
设备在安装调试、试用过程中的情况				
验收结果	OK			
参加验收人员签名	鄧國康 李燕花 吕春鹏 曹志林 封涛			
模具安装完成时间	2023.3.4	验收日期	2023.3.4	
模具存放地点	河北	固定资产归口管理部门负责人	曹志林	



固定资产验收单

生效日期:

编号: HB4H-25MJ-1132

合同编号	YF-20220427-02	合同金额	84524
资产名称	主驾靠背一级调节解锁手柄-RCS0253-12	资产型号	SLT0010942
资产类别	注塑模具	资产编号	
供货单位	北京泰纳特斯汽车零部件有限公司		

验收点检项

设备明细:

模具确认		产品技术确认	
1. 模具吊装	OK NG	1. 产品结构	OK NG
2. 模具定位环	OK NG	2. 产品装配	OK NG
3. 热流道状态	OK NG	3. 产品分型线	OK NG
4. 模具动作	OK NG	4. 产品标识	OK NG
5. 模具水路	OK NG	喷涂确认	
6. 顶针板检测	OK NG	1. 产品喷涂挂钩	OK NG
7. 滑块检测	OK NG	2. 外观是否符合喷涂要求	OK NG
8. 模具各部位排气	OK NG	3. 光影不顺情况	OK NG
9. 顶棍孔尺寸	OK NG	质量确认	
10. 产品定出情况	OK NG	1. 产品尺寸	OK NG
11. 模具3D图2D图	OK NG	2. 产品外观	OK NG
12. 模具名牌	OK NG	3. 产品装配是否正常	OK NG
13. 模具材质报告	OK NG	4. 产品是否存在装配卡滞	OK NG

张健康

李亚女

封涛

设备在安装调试、试用过程中的情况			
验收结果	OK		
参加验收人员签名	张健康 李亚女 张涛 封涛		
模具安装完成时间	2023.3.4	验收日期	2023.3.4
模具存放地点	河北	固定资产归口管理部门负责人	封涛



固定资产验收单

生效日期:

编号: F/BGH-25MT-1133

合同编号	YF-20220427-02	合同金额	81360
资产名称	主驾右侧罩壳-RCS0253-13	资产型号	SLT0010944
资产类别	注塑模具	资产编号	
供货单位	北京泰纳特斯汽车零部件有限公司		

验收点检项

设备明细:

模具确认		产品技术确认	
1、模具吊装	OK NG	1、产品结构	OK NG
2、模具定位环	OK NG	2、产品装配	OK NG
3、热流道状态	OK NG	3、产品分型线	OK NG
4、模具动作	OK NG	4、产品标识	OK NG
5、模具水路	OK NG	喷涂确认	
6、顶针板检测	OK NG	1、产品喷涂挂钩	OK NG
7、滑块检测	OK NG	2、外观是否符合喷涂要求	OK NG
8、模具各部位排气	OK NG	3、光影不顺情况	OK NG
9、顶棍孔尺寸	OK NG	质量确认	
10、产品定出情况	OK NG	1、产品尺寸	OK NG
11、模具3D图2D图	OK NG	2、产品外观	OK NG
12、模具名牌	OK NG	3、产品装配是否正常	OK NG
13、模具材质报告	OK NG	4、产品是否存在装配卡滞	OK NG

邓小康

李燕茹

韩建

设备在安装调试、试用过程中的情况

验收结果: OK

参加验收人员签名: 邓小康, 李燕茹, 韩建

模具安装完成时间: 2023.3.4 验收日期: 2023.3.4

模具存放地点: 河北 固定资产归口管理部门负责人: 韩建



固定资产验收单

生效日期:

编号: HB6H-ZS-MJ-1136

合同编号	YF-20220427-02	合同金额	222610
资产名称	主驾驶左侧大护板-有/无腰托孔-RCS0253-16	资产型号	SLT0010945/11310
资产类别	注塑模具	资产编号	
供货单位	北京泰纳特斯汽车零部件有限公司		

验收点检项

设备明细:	模具确认		产品技术确认		
		OK/NG		OK/NG	李燕龙
1、模具吊装	OK/NG	邓国康	1、产品结构	OK/NG	
2、模具定位环	OK/NG		2、产品装配	OK/NG	
3、热流道状态	OK/NG		3、产品分型线	OK/NG	
4、模具动作	OK/NG		4、产品标识	OK/NG	
5、模具水路	OK/NG		喷涂确认		
6、顶针板检测	OK/NG		1、产品喷涂挂钩	OK/NG	
7、滑块检测	OK/NG		2、外观是否符合喷涂要求	OK/NG	
8、模具各部位排气	OK/NG		3、光影不顺情况	OK/NG	
9、顶棍孔尺寸	OK/NG		质量确认		韩涛
10、产品定出情况	OK/NG		1、产品尺寸	OK/NG	
11、模具3D图2D图	OK/NG		2、产品外观	OK/NG	
12、模具名牌	OK/NG		3、产品装配是否正常	OK/NG	
13、模具材质报告	OK/NG		4、产品是否存在装配卡滞	OK/NG	

设备在安装调试、试用过程中的情况			
验收结果	OK		
参加验收人员签名	邓国康, 李燕龙, 张鹏, 韩涛		
模具安装完成时间	2023.3.4	验收日期	2023.3.4
模具存放地点	河北	固定资产归口管理部门负责人	韩涛