











	<h2 style="margin: 0;">固定资产验收单</h2>		生效日期: 2023. 3. 10
			编 号:
合同编号	GHRCHT20220355	合同金额	2400
资产名称	H6 新补盲镜检测工装	资产型号	
资产类别		资产编号	TMA001010174
供货单位	廊坊华文机电设备有限公司		
验 收 项 目			
设备明细: H6 新补盲镜检测工装 	是否有与合同不符的情况	否	
	设备使用性能是否达到要求	是	
	设备技术指标是否与合同相符	是	
	设备配件是否与采购要求相符	是	
	设备是否完好	是	
	技术文档是否齐全	是	
设备在安装调试、试用过程中的情况	可正常使用 <span style="float: right;">2023.3.18</span>		
验收结果	合格	合格	合格
参加验收人员签名	郑宇翔	田健	孙晓飞
设备安装完成时间	2022.8	验收日期	2023.3.16
设备存放地点	后视镜总装车间	固定资产归口管理部门负责人	 3.16

	<b>固定资产验收单</b>		生效日期: 2023. 3. 10	
			编 号:	
合同编号	GHRCHT20220355	合同金额	3300	
资产名称	H6 新补盲镜装镜壳工装	资产型号		
资产类别		资产编号	TMA001010158	
供货单位	廊坊华文机电设备有限公司			
<b>验 收 项 目</b>				
设备明细: H6 新补盲镜装镜壳工装 		是否有与合同不符的情况	否	
		设备使用性能是否达到要求	是	
		设备技术指标是否与合同相符	是	
		设备配件是否与采购要求相符	是	
		设备是否完好	是	
		技术文档是否齐全	是	
设备在安装调试、试用过程中的情况	可正常使用  3.18			
验收结果	合格	合格	合格	
参加验收人员签名	 3.16			
设备安装完成时间	2023. 8	验收日期	2023. 3. 16	
设备存放地点	后视镜总装车间	固定资产归口管理部门负责人  3.16		

	<h2 style="margin: 0;">固定资产验收单</h2>		生效日期： 2023. 3. 10	
			编 号：	
合同编号	GHRCHT20220355	合同金额	3300	
资产名称	H6 新补盲镜装镜片工装	资产型号		
资产类别		资产编号	TMA001010159	
供货单位	廊坊华文机电设备有限公司			
验 收 项 目				
设备明细： H6 新补盲镜装镜片工装 		是否有与合同不符的情况	否	
		设备使用性能是否达到要求	是	
		设备技术指标是否与合同相符	是	
		设备配件是否与采购要求相符	是	
		设备是否完好	是	
		技术文档是否齐全	是	
设备在安装调试、试用过程中的情况	可正常使用 2023.3.18			
验收结果	合格	合格	合格	
参加验收人员签名	郑宇翔 3.16	李悦	田健	
设备安装完成时间	2022.8	验收日期	2023.3.16	
设备存放地点	后视镜总装车间	固定资产归口管理部门负责人	 3.16	