



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	CG-20220531-01ZC	合同金额	200000 元
资产名称	福田欧马可项目冲压模具	资产型号	
资产类别	冲压模具	资产编号	
供货单位	沧州啸宇模具科技有限公司		

验收项目

共计 5 套冲压模具，在沧州宇诺使用

单序模具编号	单序模具
SLT0010906-MJ-01	二级调节上连接板RH落料模具
SLT0010906-MJ-02	二级调节上连接板RH成型模具
SLT0010906-MJ-03	二级调节上连接板RH翻边模具
SLT0010906-MJ-04	二级调节上连接板RH冲孔+测冲孔模具
SLT0010884-MJ-01	通风加热控制器固定钣金落料模具

是否有与合同不符的情况

否

设备使用性能是否达到要求

是

设备技术指标是否与合同相符

是

设备配件是否与采购要求相符

是

设备是否完好

是

技术文档是否齐全

是

设备在安装调试、试用过程中的情况

冲压模具可正常使用，零件检测合格

验收结果

合格

合格

合格

参加验收人员签名

冯敬航 司艳策

赵

李

设备安装完成时间

2023.1.4

验收日期

2023.6.16

设备存放地点

沧州宇诺

固定资产归口管理部门负责人

姬胜阳

经办人:



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	CG-20220531-01ZC	合同金额	200000 元
资产名称	福田欧马可项目冲压模具	资产型号	
资产类别	冲压模具	资产编号	
供货单位	沧州啸宇模具科技有限公司		

验收项目

共计 3 套冲压模具，在河北冲压车间使用

单序模具编号	单序模具
SLT0011005/SLT0011006-MJ-01	背板支撑板C/背板支撑板D落料模具
SLT0011005/SLT0011006-MJ-02	背板支撑板C/背板支撑板D成型模具
SLT0011005/SLT0011006-MJ-03	背板支撑板C/背板支撑板D冲孔切断模具

是否有与合同不符的情况

否

设备使用性能是否达到要求

是

设备技术指标是否与合同相符

是

设备配件是否与采购要求相符

是

设备是否完好

是

技术文档是否齐全

是

设备在安装调试、试用过程中的情况

冲压模具可正常使用，整体检测合格

验收结果

合格

合格

合格

参加验收人员签名

冯敬 司艳策

刘彦 魏准

何刚

设备安装完成时间

2023.1.4

验收日期

2023.6.16

设备存放地点

河北金属件厂冲压车间

固定资产归口管理部门负责人

刘胜阳

经办人:



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	CG-20220531-01ZC	合同金额	200000 元
资产名称	福田欧马可项目冲压模具	资产型号	
资产类别	冲压模具	资产编号	
供货单位	沧州啸宇模具科技有限公司		

验收项目

共计 5 套冲压模具，在航天宏达使用

单序模具编号	单序模具
SLT0010902-MJ-01	一级调节上连接板RR强料模具
SLT0010902-MJ-02	一级调节上连接板RR成型模具
SLT0010902-MJ-03	一级调节上连接板RR冲孔模具
SLT0010909-MJ-01	扶手固定板强料模具
SLT0010909-MJ-02	扶手固定板成型模具

是否有与合同不符的情况

否

设备使用性能是否达到要求

是

设备技术指标是否与合同相符

是

设备配件是否与采购要求相符

是

设备是否完好

是

技术文档是否齐全

是

设备在安装调试、试用过程中的情况

冲压模具可正常使用,零件检测合格

验收结果

合格

合格

合格

参加验收人员签名

冯敬朝 司艳策

文文

何明

设备安装完成时间

2023.1.4

验收日期

2023.6.16

设备存放地点

航天宏达

固定资产归口管理部门负责人

何明

经办人: