



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号		合同金额	
资产名称	镜脚护罩上盖-左/右	资产型号	REM0010533/REM0010559
资产类别	注塑模具	资产编号	
供货单位	宁波瑞元模塑有限公司		

验收点检项

设备明细:	模具确认		产品技术确认	
	1、模具吊装	OK NG	1、产品结构	OK NG
2、模具定位环	OK NG	2、产品装配	OK NG	
3、热流道状态	OK NG	3、产品分型线	OK NG	
4、模具动作	OK NG	4、产品标识	OK NG	
5、模具水路	OK NG	喷涂确认		N/A
6、顶针板检测	OK NG	1、产品喷涂挂钩	OK NG	
7、滑块检测	OK NG	2、外观是否符合喷涂要求	OK NG	
8、模具各部位排气	OK NG	3、光影不顺情况	OK NG	护罩边缘存在印痕
9、顶棍孔尺寸	OK NG	质量确认		
10、产品定出情况	OK NG	1、产品尺寸	OK NG	
11、模具3D图2D图	OK NG	2、产品外观	OK NG	
12、模具名牌	OK NG	3、产品装配是否正常	OK NG	OK NG
13、模具材质报告	OK NG	4、产品是否存在装配卡滞	OK NG	

设备在安装调试、试用过程中的情况			
验收结果	因此存在个别问题，部分未接受，但整体质量合格，可以接受，请进行整改，并做好记录和降低模具10%数量。		
参加验收人员签名	范荣吉. 孙晓		
模具安装完成时间		验收日期	
模具存放地点		固定资产归口管理部门负责人	





固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	GHRCHT 20221220	合同金额	190500.5
资产名称	镜壳-左/右	资产型号	REM0010530/REM0010556
资产类别	注塑模具	资产编号	
供货单位	宁波瑞元模塑有限公司		

验收点检项

设备明细:	模具确认		产品技术确认	
	1、模具吊装	OK NG	1、产品结构	OK NG
2、模具定位环	OK NG	2、产品装配	OK NG	
3、热流道状态	OK NG	3、产品分型线	OK NG	
4、模具动作	OK NG	4、产品标识	OK NG	
5、模具水路	OK NG	喷涂确认		
6、顶针板检测	OK NG	1、产品喷涂挂钩	OK NG	
7、滑块检测	OK NG	2、外观是否符合喷涂要求	OK NG	
8、模具各部位排气	OK NG	3、光影不顺情况	OK NG	合格
9、顶棍孔尺寸	OK NG	质量确认		
10、产品定出情况	OK NG	1、产品尺寸	OK NG	
11、模具3D图2D图	OK NG	2、产品外观	OK NG	
12、模具名牌	OK NG	3、产品装配是否正常	OK NG	合格
13、模具材质报告	OK NG	4、产品是否存在装配卡滞	OK NG	

设备在安装调试、试用过程中的情况

验收结果

OK

参加验收人员签名

龙孝伦 翁健康

模具安装完成时间

验收日期

模具存放地点

注塑车间

固定资产归口管理部门负责人

林

