



模具验收合格单

项目名称


B41V 后视镜

序号	模具名称	零件图号	模具编号
1	左镜座	REM0010537	/
2	右镜座	REM0010563	/

此模具外协生产，提供成品，产品质量已验证无问题。

满足外观要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足尺寸观要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足注射系统要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足顶出系统要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足冷却系统要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足成型表面质量要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

技术部签字/日期	机总 从配处需要模具优化到员工装配无附加的作不品
质量部签字/日期	张荣浩, 2023.12.15
注塑部门签字/日期	/
模具部签字/日期	/
采购部签字/日期	
模具厂签字/日期	

 固定资产验收单		生效日期:		
		编号:		
合同编号		合同金额		
资产名称	左/右镜座	资产型号	REM0010537/REM0010563	
资产类别	压铸模具	资产编号		
供货单位	天津又进精密部品有限公司			
验收点检项				
设备明细:	模具确认		产品技术确认	
	1、模具吊装	OK NG	1、产品结构	OK <input checked="" type="checkbox"/> NG
	2、模具定位环	OK NG	2、产品装配	OK <input checked="" type="checkbox"/> NG
	3、热流道状态	OK NG	3、产品分型线	OK <input checked="" type="checkbox"/> NG
	4、模具动作	OK NG	4、产品标识	OK <input checked="" type="checkbox"/> NG
	5、模具水路	OK NG	喷涂确认	
	6、顶针板检测	OK NG	1、产品喷涂挂钩	OK <input checked="" type="checkbox"/> NG
	7、滑块检测	OK NG	2、外观是否符合喷涂要求	OK <input checked="" type="checkbox"/> NG
	8、模具各部位排气	OK NG	3、光影不顺情况	OK <input checked="" type="checkbox"/> NG
	9、顶棍孔尺寸	OK NG	质量确认	
	10、产品定出情况	OK NG	1、产品尺寸	OK <input checked="" type="checkbox"/> NG
	11、模具3D图2D图	OK NG	2、产品外观	OK <input checked="" type="checkbox"/> NG
	12、模具名牌	OK NG	3、产品装配是否正常	OK <input checked="" type="checkbox"/> NG
13、模具材质报告	OK NG	4、产品是否存在装配卡滞	OK <input checked="" type="checkbox"/> NG	
设备在安装调试、试用过程中的情况	此模具外协厂协助生产，供货成品			
验收结果	同意验收 (陈明组) ..			
参加验收人员签名	陈明 2023.12.5 王磊 齐峰			
模具安装完成时间	/	验收日期		
模具存放地点	外协厂	固定资产归口管理部门负责人		

