



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	GHRCHT20230380	合同金额	8000
资产名称	驾驶员左侧护板冲孔模具	资产型号	
资产类别	模具	资产编号	
供货单位	黄骅市雍丰塑料制品有限公司		

验收项目

共计 1 套冲孔模具

序号	模具名称	模具编号	单位	模具数量
1	驾驶员左侧护板冲孔	SLT0010346	套	1

是否有与合同不符的情况

否

设备使用性能是否达到要求

是

设备技术指标是否与合同相符

是

设备配件是否与采购要求相符

是

设备是否完好

是

技术文档是否齐全

设备在安装调试、试用过程中的情况

满足要求

验收结果

合格

参加验收人员签名

冯敬乾 王百胜

设备安装完成时间

2023. 12. 19

验收日期

2023. 12. 19

设备存放地点

黄骅雍丰

固定资产归口管理部门负责人

经办人: 冯敬乾

表单 NO. GR-52-00-06

光华荣昌汽车部件有限公司

A4 (210mm×294)



扫描全能王 创建