

电子设备调查表

资产占有单位: 长春光华荣昌汽车部件 评估基准日: 2023年12月31日

设备基本情况	设备编号	ECC0200013	设备名称	机房建设-网络设施	规格型号	—————
	主要配置	VPN路由器交换机路由器交换机交换机路由器防火墙移动大网卡终端移动综合接入网关 UPS电源立式机柜硬盘录像机4T硬盘				
	生产厂家	长春市运通网络科技有限公司				
	购置日期	201810	启用日期	201810	规定使用年限	201810
现场勘察情况:						
主要部件检查		正常				
使用情况	使用环境	正常				
	工作状态	正常使用 <input checked="" type="checkbox"/> 降级使用 <input type="checkbox"/> 待修 <input type="checkbox"/> 在修 <input type="checkbox"/> 闲 <input type="checkbox"/> 闲置原因:				
	利用率	100	%	故障率		%
最近修理时间	无	金额		内容		
最近改造时间	无	金额		内容		
日常维修保养情况						
功能先进(后)程度						
鉴定意见						

资产占有单位技术人员签字:

李慧玲

评估人员签字:

注: 选择本单位不同类型、价值量大的电子设备填写, 数量不少于10台套。



电子设备调查表

资产占有单位: 长春光华荣昌汽车部件 评估基准日: 2023年12月31日

设备基本情况	设备编号	ECC0200013-1	设备名称	机房建设-网络设施	规格型号	—————
	主要配置	VPN路由器交换机路由器交换机交换机路由器防火墙移动大网卡终端移动综合接入网关 UPS电源立式机柜硬盘录像机4T硬盘				
	生产厂家	长春市运通网络科技有限公司				
	购置日期	20200110	启用日期	20200110	规定使用年限	20200110
现场勘察情况:						
主要部件检查		正常				
使用情况	使用环境	正常				
	工作状态	正常使用 <input checked="" type="checkbox"/> 降级使用 <input type="checkbox"/> 待修 <input type="checkbox"/> 在修 <input type="checkbox"/> 闲 <input type="checkbox"/> 闲置原因:				
	利用率	100 %	故障率	%		
最近修理时间	无	金额		内容		
最近改造时间	无	金额		内容		
日常维修保养情况						
功能先进(后)程度						
鉴定意见						

资产占有单位技术人员签字: 李慧明

评估人员签字:

注: 选择本单位不同类型、价值量大的电子设备填写, 数量不少于10台套。



电子设备调查表

资产占有单位: 长春光华荣昌汽车部件 评估基准日: 2023年12月31日

设备基本情况	设备编号	ECC0100005	设备名称	监控设备	规格型号	DS-8664N-K8
	主要配置					
	生产厂家	海康威视				
	购置日期	20170901	启用日期	20170901	规定使用年限	20170901
现场勘察情况:						
主要部件检查		正常				
使用情况	使用环境	正常				
	工作状态	正常使用 <input checked="" type="checkbox"/> 降级使用 <input type="checkbox"/> 待修 <input type="checkbox"/> 在修 <input type="checkbox"/> 闲 <input type="checkbox"/> 闲置原因:				
	利用率	100	%	故障率		%
最近修理时间	无	金额		内容		
最近改造时间	无	金额		内容		
日常维修保养情况						
功能先进(后)程度						
鉴定意见						

资产占有单位技术人员签字:

李慧娟

评估人员签字:

注: 选择本单位不同类型、价值量大的电子设备填写, 数量不少于10台套。



电子设备调查表

资产占有单位: 长春光华荣昌汽车部件 评估基准日: 2023年12月31日

设备基本情况	设备编号	ECC0200006	设备名称	远程设备	规格型号	HD520
	主要配置					
	生产厂家	HST				
	购置日期	20170901	启用日期	20170901	规定使用年限	20170901
现场勘察情况:						
主要部件检查		正常				
使用情况	使用环境	正常				
	工作状态	正常使用 <input checked="" type="checkbox"/> 降级使用 <input type="checkbox"/> 待修 <input type="checkbox"/> 在修 <input type="checkbox"/> 闲 <input type="checkbox"/> 闲置原因:				
	利用率	100 %	故障率			%
最近修理时间	无	金额		内容		
最近改造时间	无	金额		内容		
日常维修保养情况						
功能先进(后)程度						
鉴定意见						

资产占有单位技术人员签字:

李慧冰

评估人员签字:

注: 选择本单位不同类型、价值量大的电子设备填写, 数量不少于10台套。



电子设备调查表

资产占有单位: 长春光华荣昌汽车部件 评估基准日: 2023年12月31日

设备基本情况	设备编号	ECC0100007	设备名称	扫码机	规格型号	MC32N0
	主要配置					
	生产厂家	SYMBOL Technologies.nc.N.Y.11742				
	购置日期	20170901	启用日期	20170901	规定使用年限	20170901
现场勘察情况: 正常						
主要部件检查		正常				
使用情况	使用环境	正常				
	工作状态	正常使用 <input checked="" type="checkbox"/> 降级使用 <input type="checkbox"/> 待修 <input type="checkbox"/> 在修 <input type="checkbox"/> 闲 <input type="checkbox"/> 闲置原因:				
	利用率	100	%	故障率		%
最近修理时间	无	金额		内容		
最近改造时间	无	金额		内容		
日常维修保养情况						
功能先进(后)程度						
鉴定意见						

资产占有单位技术人员签字: 李慧波

评估人员签字:

注: 选择本单位不同类型、价值量大的电子设备填写, 数量不少于10台套。



电子设备调查表

资产占有单位: 长春光华荣昌汽车部件 评估基准日: 2023年12月31日

设备基本情况	设备编号	ECC0200007	设备名称	台式机	规格型号	LS2014wA
	主要配置					
	生产厂家	联想集团				
	购置日期	20170901	启用日期	20170901	规定使用年限	20170901
现场勘察情况: 正常						
主要部件检查		正常				
使用情况	使用环境	正常				
	工作状态	正常使用 <input checked="" type="checkbox"/> 降级使用 <input type="checkbox"/> 待修 <input type="checkbox"/> 在修 <input type="checkbox"/> 闲 <input type="checkbox"/> 闲置原因:				
	利用率	100	%	故障率		%
最近修理时间	无	金额		内容		
最近改造时间	无	金额		内容		
日常维修保养情况						
功能先进(后)程度						
鉴定意见						

资产占有单位技术人员签字: 李慧彬

评估人员签字:

注: 选择本单位不同类型、价值量大的电子设备填写, 数量不少于10台套。



电子设备调查表

资产占有单位: 长春光华荣昌汽车部件 评估基准日: 2023年12月31日

设备基本情况	设备编号	ECC0200008	设备名称	台式机	规格型号	Lenovo 天逸510s
	主要配置					
	生产厂家	联想集团				
	购置日期	20171109	启用日期	20171109	规定使用年限	20171109
现场勘察情况: 正常						
主要部件检查		正常				
使用情况	使用环境	正常				
	工作状态	正常使用 <input checked="" type="checkbox"/> 降级使用 <input type="checkbox"/> 待修 <input type="checkbox"/> 在修 <input type="checkbox"/> 闲 <input type="checkbox"/> 闲置原因:				
	利用率	100	%	故障率		%
最近修理时间		无	金额		内容	
最近改造时间		无	金额		内容	
日常维修保养情况						
功能先进(后)程度						
鉴定意见						

资产占有单位技术人员签字: 李慧玲

评估人员签字:

注: 选择本单位不同类型、价值量大的电子设备填写, 数量不少于10台套。



电子设备调查表

资产占有单位: 长春光华荣昌汽车部件 评估基准日: 2023年12月31日

设备基本情况	设备编号	ECC0200009	设备名称	台式机	规格型号	Lenovo 天逸510s
	主要配置					
	生产厂家	联想集团				
	购置日期	20171109	启用日期	20171109	规定使用年限	20171109
现场勘察情况: 正常						
主要部件检查		正常				
使用情况	使用环境	正常				
	工作状态	正常使用 <input checked="" type="checkbox"/> 降级使用 <input type="checkbox"/> 待修 <input type="checkbox"/> 在修 <input type="checkbox"/> 闲 <input type="checkbox"/> 闲置原因:				
	利用率	100	%	故障率		%
最近修理时间	无	金额		内容		
最近改造时间	无	金额		内容		
日常维修保养情况						
功能先进(后)程度						
鉴定意见						

资产占有单位技术人员签字: 李慧玲

评估人员签字:

注: 选择本单位不同类型、价值量大的电子设备填写, 数量不少于10台套。



电子设备调查表

资产占有单位: 长春光华荣昌汽车部件 评估基准日: 2023年12月31日

设备基本情况	设备编号	ECC0200010	设备名称	打印机	规格型号	HPL1455
	主要配置					
	生产厂家	惠普公司				
	购置日期	20180416	启用日期	20180416	规定使用年限	20180416
现场勘察情况: 正常						
主要部件检查		正常				
使用情况	使用环境	正常				
	工作状态	正常使用 <input checked="" type="checkbox"/> 降级使用 <input type="checkbox"/> 待修 <input type="checkbox"/> 在修 <input type="checkbox"/> 闲 <input type="checkbox"/> 闲置原因:				
	利用率	100 %	故障率	%		
最近修理时间	无	金额		内容		
最近改造时间	无	金额		内容		
日常维修保养情况						
功能先进(后)程度						
鉴定意见						

资产占有单位技术人员签字:

李贵彬

评估人员签字:

注: 选择本单位不同类型、价值量大的电子设备填写, 数量不少于10台套。



电子设备调查表

资产占有单位: 长春光华荣昌汽车部件 评估基准日: 2023年12月31日

设备基本情况	设备编号	ECC0200011	设备名称	台式机	规格型号	Model li2032wA
	主要配置					
	生产厂家	联想集团				
	购置日期	201804	启用日期	201804	规定使用年限	201804
现场勘察情况: 正常						
主要部件检查		正常				
使用情况	使用环境	正常				
	工作状态	正常使用 <input checked="" type="checkbox"/> 降级使用 <input type="checkbox"/> 待修 <input type="checkbox"/> 在修 <input type="checkbox"/> 闲 <input type="checkbox"/> 闲置原因:				
	利用率	100 %	故障率	%		
最近修理时间	无	金额		内容		
最近改造时间	无	金额		内容		
日常维修保养情况						
功能先进(后)程度						
鉴定意见						

资产占有单位技术人员签字: 李博

评估人员签字:

注: 选择本单位不同类型、价值量大的电子设备填写, 数量不少于10台套。



车辆调查表

资产占有单位: 长春光华
荣昌汽车部件有限公司

评估基准日: 2023年12月31日

车辆基本情况	明细表序号	2	车辆牌号	吉AA9A36	车辆名称及规格型号	别克SGM6521UBAI			
	生产厂家	长春华阳旗奥汽车销售服务有限		已行驶里程(公里)	41,220.00	规定行驶里程(公里)			
	购置日期	2021.6.1	启用日期	2021.6.1		规定使用年限	2021.6.1		
	大修情况	无大修							
	改装情况	无改装							
	耗油量		是否达到环保要求		事故次数及情况				
现场查勘情况:									
车辆目前技术状况	外型车身部分	颜色	卡奇金	光泽		退色		锈蚀	
		有否被碰撞		严重程度	%	修复		车灯是否齐全	是
		前、后保险杠是否完整	是	其他:					
	车内装饰部分	装璜程度		颜色		清洁		仪表是否齐全有效	
		座位是否完整	是	其他:					
	发动机总成	动力状况评分	%	有否更换部件	否	有否修补现象	否	有否替代部件	否
		漏油现象	严重 <input type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/>	轻微 <input type="checkbox"/>				
	底盘各部分	有否变形	否	有否异响	否	变速箱状况		后桥状况	
		前桥状况		传动状况		漏油现象	严重 <input type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/>	轻微 <input type="checkbox"/>
		转向系统情况				制动系统情况			
	电器系统	电源系统是否工作正常	是	发动机点火器是否工作正常	是	空调系统是否有效	是	音响系统是否正常工作	是
		其他:							
鉴定意见									

资产占有单位技术人员签字:

左平

评估人员签字:

注: 选择本单位不同类型、价值量大的关键生产车辆填写。



车辆调查表

资产占有单位: 长春光华
荣昌汽车部件有限公司

评估基准日: 2023年12月31日

车辆基本情况	明细表序号	1	车辆牌号	吉A65HL3	车辆名称及规格型号	北汽BL6471U6XMB			
	生产厂家	株洲北汽汽车销售有限公司		已行驶里程(公里)	155,219.00	规定行驶里程(公里)			
	购置日期	20171222	启用日期	20171222	规定使用年限	20171222			
	大修情况	无							
	改装情况	无							
	耗油量		是否达到环保要求		事故次数及情况				
现场查勘情况:									
车辆目前技术状况	外型车身部分	颜色	白色	光泽		褪色		锈蚀	
		有否被碰撞		严重程度	%	修复		车灯是否齐全	是
		前、后保险杠是否完整	是	其他:					
	车内装饰部分	装璜程度		颜色	黑色	清洁		仪表是否齐全有效	是
		座位是否完整	是	其他:					
	发动机总成	动力状况评分	%	有否更换部件	否	有否修补现象	否	有否替代部件	否
		漏油现象	严重 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 轻微 <input type="checkbox"/>						
	底盘各部分	有否变形	否	有否异响	否	变速箱状况		后桥状况	
		前桥状况		传动状况		漏油现象	严重 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 轻微 <input type="checkbox"/>		
		转向系统情况				制动系统情况			
	电器系统	电源系统是否工作正常	是	发动机点火器是否工作正常	是	空调系统是否有效	是	音响系统是否正常工作	是
		其他:							
鉴定意见									

资产占有单位技术人员签字:



评估人员签字:

注: 选择本单位不同类型、价值量大的关键生产车辆填写。



机器设备调查表

资产占有单位: 长春
光华荣昌汽车部件有
限公司

评估基准日: 2023年12月31日

设备基本情况	设备编号	MCC0100011	设备名称	生产线检测设备	规格型号	D18030
	制造厂家	厦门市三友和机械有限公司	出厂日期	2018-12-1	购建日期	2018-12-1
	启用日期	2018-12-1	规定使用年限	10	设备重量	
	大修情况	无				
	重大技改情况	无				
现场勘察情况:						
技术档案是否齐全		是		最近一次检测时间及检测情况	2020.3.2	
主要技术指标						
设备目前技术状态	铭牌、标牌完整 <input checked="" type="checkbox"/> 外表面划伤 <input type="checkbox"/> 锈蚀 <input type="checkbox"/> 机体变形 <input type="checkbox"/>					
	有缺件 <input type="checkbox"/> 运转正常 <input checked="" type="checkbox"/> 能耗增加 <input type="checkbox"/> 噪音增大 <input type="checkbox"/>					
	有泄漏 <input type="checkbox"/> 压力正常 <input checked="" type="checkbox"/> 温升正常 <input type="checkbox"/> 振动增加 <input type="checkbox"/>					
其他:						
使用情况	使用环境	正常				
	运行状况	经常超载 <input type="checkbox"/> 按额定功率运行 <input checked="" type="checkbox"/> 载 <input type="checkbox"/>				
	工作状态	正常运转 <input checked="" type="checkbox"/> 在线备用 <input type="checkbox"/> 待修 <input type="checkbox"/> 在修 <input type="checkbox"/> 精度使用 <input type="checkbox"/> 原因:				
	利用率	班工作: 3060 小时/年		故障发生率		
	现在可提供的出力及产品质量	可提供原出力的 %; 废品率 %				
功能先进(落后)程度						
日常维修保养情况						
鉴定意见						

资产占有单位技术人员签字: 王

评估人员签字:




机器设备调查表

资产占有单位: 长春
光华荣昌汽车部件有
限公司

评估基准日: 2023年12月31日

设备基本情况	设备编号	MCC0100020	设备名称	电枪	规格型号	EH2-R2080-A
	制造厂家	厦门市三友和机械有限公司	出厂日期	2021.5.8	购建日期	2021.5.8
	启用日期	2021.5.8	规定使用年限	10	设备重量	
	大修情况	无				
	重大技改情况	无				
现场勘察情况: 正常						
技术档案是否齐全		是	最近一次检测时间及检测情况		2024.3.2	
主要技术指标						
设备目前技术状态	铭牌、标牌完整 <input checked="" type="checkbox"/> 外表面划伤 <input type="checkbox"/> 锈蚀 <input type="checkbox"/> 机体变形 <input type="checkbox"/>					
	有缺件 <input type="checkbox"/> 运转正常 <input checked="" type="checkbox"/> 能耗增加 <input type="checkbox"/> 噪音增大 <input type="checkbox"/>					
	有泄漏 <input type="checkbox"/> 压力正常 <input type="checkbox"/> 温升正常 <input type="checkbox"/> 振动增加 <input type="checkbox"/>					
其他: 无						
使用情况	使用环境					
	运行状况	经常超载 <input type="checkbox"/> 按额定功率运行 <input checked="" type="checkbox"/> 超载 <input type="checkbox"/>				
	工作状态	正常运转 <input checked="" type="checkbox"/> 在线备用 <input type="checkbox"/> 待修 <input type="checkbox"/> 在修 <input type="checkbox"/> 精度使用 <input type="checkbox"/> 置原因: <input type="checkbox"/>				
	利用率	班工作: 3060 小时/年		故障发生率	2%	
	现在可提供的出力及产品质量	可提供原出力的 %; 废品率 %				
功能先进(落后)程度						
日常维修保养情况: 正常						
鉴定意见						

资产占有单位技术人员签字:



评估人员签字:




机器设备调查表

资产占有单位: 长春
光华荣昌汽车部件有
限公司

评估基准日: 2023年12月31日

设备基本情况	设备编号	MCC0100004	设备名称	重卡前排座椅装配线	规格型号	M4
	制造厂家	北京光华荣昌汽车部件有限公司	出厂日期	20170901	购建日期	20170901
	启用日期	20170901	规定使用年限	10	设备重量	
	大修情况	无				
	重大技改情况	无				
现场勘察情况:						
技术档案是否齐全		是	最近一次检测时间及检测情况		2020.3.2	
主要技术指标						
设备目前技术状态	铭牌、标牌完整 <input checked="" type="checkbox"/> 外表面划伤 <input type="checkbox"/> 锈蚀 <input type="checkbox"/> 机体变形 <input type="checkbox"/> 有缺件 <input type="checkbox"/> 运转正常 <input checked="" type="checkbox"/> 能耗增加 <input type="checkbox"/> 噪音增大 <input type="checkbox"/> 有泄漏 <input type="checkbox"/> 压力正常 <input checked="" type="checkbox"/> 温升正常 <input type="checkbox"/> 振动增加 <input type="checkbox"/>					
	其他:					
使用情况	使用环境	正常				
	运行状况	经常超载 <input checked="" type="checkbox"/> 按额定功率运行 <input checked="" type="checkbox"/> 超载 <input type="checkbox"/>				
	工作状态	正常运转 <input checked="" type="checkbox"/> 在线备用 <input type="checkbox"/> 待修 <input type="checkbox"/> 在修 <input type="checkbox"/> 精度使用 <input type="checkbox"/> 置原因: <input type="checkbox"/>				
	利用率	班工作:	3.0	小时/年	故障发生率	17%
	现在可提供的出力及产品质量	可提供原出力的 %; 废品率 1 %				
功能先进(落后)程度						
日常维修保养情况	正常					
鉴定意见						

资产占有单位技术人员签字: 

评估人员签字:




机器设备调查表

资产占有单位: 长春
光华荣昌汽车部件有
限公司

评估基准日: 2023年12月31日

设备基本情况	设备编号	TCC0100002	设备名称	一汽J6工装车	规格型号	1.8*1.5
	制造厂家	北京光华荣昌汽车部件有限公司	出厂日期	20170901	购建日期	20170901
	启用日期	20170901	规定使用年限	5	设备重量	
	大修情况	无				
	重大技改情况	无				
现场勘察情况:						
技术档案是否齐全		是		最近一次检测时间及检测情况		2024.3.2
主要技术指标						
设备目前技术状态	铭牌、标牌完整 <input checked="" type="checkbox"/> 外表面划伤 <input type="checkbox"/> 锈蚀 <input type="checkbox"/> 机体变形 <input type="checkbox"/>					
	有缺件 <input type="checkbox"/> 运转正常 <input checked="" type="checkbox"/> 能耗增加 <input type="checkbox"/> 噪音增大 <input type="checkbox"/>					
	有泄漏 <input type="checkbox"/> 压力正常 <input checked="" type="checkbox"/> 温升正常 <input type="checkbox"/> 振动增加 <input type="checkbox"/>					
其他:						
使用情况	使用环境	正常				
	运行状况	经常超载 <input type="checkbox"/> 按额定功率运行 <input checked="" type="checkbox"/> 轻载 <input type="checkbox"/>				
	工作状态	正常运转 <input checked="" type="checkbox"/> 在线备用 <input type="checkbox"/> 待修 <input type="checkbox"/> 在修 <input type="checkbox"/> 精度使用 <input type="checkbox"/> 置 <input type="checkbox"/> 置原因:				
	利用率	班工作: 3060 小时/年		故障发生率		
	现在可提供的出力及产品质量	可提供原出力的 %: 废品率 %				
功能先进(落后)程度						
日常维修保养情况						
正常						
鉴定意见						

资产占有单位技术人员签字:



评估人员签字:



机器设备调查表

资产占有单位: 长春
光华荣昌汽车零部件有
限公司

评估基准日: 2023年12月31日

设备基本情况	设备编号	TCC0100004	设备名称	重卡气动 工装	规格型号	M4
	制造厂家	北京光华荣昌汽车零部件有限公司	出厂日期	20170901	购建日期	20170901
	启用日期	20170901	规定使用年限	5	设备重量	
	大修情况	无				
重大技改情况						
现场勘察情况:						
技术档案是否齐全		足		最近一次检测时间及检测情况	2024.3.2	
主要技术指标						
	铭牌、标牌完整 <input checked="" type="checkbox"/> 外表面划伤 <input type="checkbox"/> 锈蚀 <input type="checkbox"/> 机体变形 <input type="checkbox"/> 有缺件 <input type="checkbox"/> 运转正常 <input checked="" type="checkbox"/> 能耗增加 <input type="checkbox"/> 噪音增大 <input type="checkbox"/> 有泄漏 <input type="checkbox"/> 压力正常 <input checked="" type="checkbox"/> 温升正常 <input type="checkbox"/> 振动增加 <input type="checkbox"/>					
其他:						
使用情况	使用环境	正常				
	运行状况	经常超载 <input type="checkbox"/>	按额定功率运行 <input checked="" type="checkbox"/>	超载 <input type="checkbox"/>		
	工作状态	正常运转 <input checked="" type="checkbox"/>	在线备用 <input type="checkbox"/>	待修 <input type="checkbox"/>	在修 <input type="checkbox"/>	精度使用 <input type="checkbox"/>
	利用率	班工作:	3060	小时/年	故障发生率	
功能先进(落后)程度	现在可提供的出力及产品质量					可提供原出力的 %: 废品率 %
日常维修保养情况	正常					
鉴定意见						

资产占有单位技术人员签字:

彭明

评估人员签字:




机器设备调查表

资产占有单位: 长春
光华荣昌汽车部件有
限公司

评估基准日: 2023年12月31日

设备基本情况	设备编号	MCC0100006	设备名称	汽车座椅总成测试台	规格型号	自制
	制造厂家	北京光华荣昌汽车部件有限公司	出厂日期	20170901	购建日期	20170901
	启用日期	20170901	规定使用年限	10	设备重量	
	大修情况	无				
	重大技改情况	无				
现场勘察情况:						
技术档案是否齐全		是	最近一次检测时间及检测情况		2023.3.2	
主要技术指标						
设备目前技术状态	铭牌、标牌完整 <input checked="" type="checkbox"/> 外表面划伤 <input type="checkbox"/> 锈蚀 <input type="checkbox"/> 机体变形 <input type="checkbox"/>					
	有缺件 <input type="checkbox"/> 运转正常 <input checked="" type="checkbox"/> 能耗增加 <input type="checkbox"/> 噪音增大 <input type="checkbox"/>					
	有泄漏 <input type="checkbox"/> 压力正常 <input checked="" type="checkbox"/> 温升正常 <input type="checkbox"/> 振动增加 <input type="checkbox"/>					
其他:						
使用情况	使用环境	正常				
	运行状况	经常超载 <input type="checkbox"/>	按额定功率运行	<input checked="" type="checkbox"/>	载	<input type="checkbox"/>
	工作状态	正常运转 <input checked="" type="checkbox"/>	在线备用 <input type="checkbox"/>	待修 <input type="checkbox"/>	在修 <input type="checkbox"/>	精度使用 <input type="checkbox"/> 置原因: <input type="checkbox"/>
	利用率	班工作:	2.6	小时/年	故障发生率	
	现在可提供的出力及产品质量	可提供原出力的 %; 废品率 %				
功能先进(落后)程度						
日常维修保养情况		正常				
鉴定意见						

资产占有单位技术人员签字:



评估人员签字:



机器设备调查表

资产占有单位: 长春
光华荣昌汽车部件有
限公司

评估基准日: 2023年12月31日

设备基本情况	设备编号	TCC0100013	设备名称	D04调角器 左右罩壳模具	规格型号	注塑
	制造厂家	黄骅市泽方模具有限公司	出厂日期	2019-4-22	购建日期	2019-4-22
	启用日期	2019-4-22	规定使用 年限	5	设备重量	
	大修情况	无				
	重大技改情况	无				
现场勘察情况:						
技术档案是否齐全		是	最近一次检测时间及 检测情况		2020.3.2	
主要技术指标						
设备目前技术状态	铭牌、标牌完整 <input checked="" type="checkbox"/> 外表面划伤 <input type="checkbox"/> 锈蚀 <input type="checkbox"/> 机体变形 <input type="checkbox"/>					
	有缺件 <input type="checkbox"/> 运转正常 <input checked="" type="checkbox"/> 能耗增加 <input type="checkbox"/> 噪音增大 <input type="checkbox"/>					
	有泄漏 <input type="checkbox"/> 压力正常 <input checked="" type="checkbox"/> 温升正常 <input type="checkbox"/> 振动增加 <input type="checkbox"/>					
	其他:					
使用情况	使用环境	正常				
	运行状况	经常超载 <input type="checkbox"/>	按额定功率运行	<input checked="" type="checkbox"/>	超载	<input type="checkbox"/>
	工作状态	正常运转 <input checked="" type="checkbox"/>	在线备用 <input type="checkbox"/>	待修 <input type="checkbox"/>	在修 <input type="checkbox"/>	精度使用 <input type="checkbox"/> 置原因: <input type="checkbox"/>
	利用率	班工作:	2060	小时/年	故障发生率	1%
	现在可提供的出力及产品质量	可提供原出力的 %; 废品率 %				
功能先进(落后)程度						
日常维修保养情况	正常					
鉴定意见						

资产占有单位技术人员签字: 评明

评估人员签字:



机器设备调查表

资产占有单位: 长春
光华荣昌汽车部件有
限公司

评估基准日: 2023年12月31日

设备基本情况	设备编号	MCC0100017	设备名称	电枪	规格型号	EH2-R2055-S
	制造厂家	厦门市三友和机械有限公司	出厂日期	2021.5.8	购建日期	2021.5.8
	启用日期	2021.5.8	规定使用 年限	10	设备重量	
	大修情况	无				
	重大技改情况	无				
现场勘察情况: 正常						
技术档案是否齐全		是	最近一次检测时间及 检测情况		2024.3.2	
主要技术指标						
设备目前技术状态	铭牌、标牌完整 <input checked="" type="checkbox"/> 外表面划伤 <input type="checkbox"/> 锈蚀 <input type="checkbox"/> 机体变形 <input type="checkbox"/>					
	有缺件 <input type="checkbox"/> 运转正常 <input checked="" type="checkbox"/> 能耗增加 <input type="checkbox"/> 噪音增大 <input type="checkbox"/>					
	有泄漏 <input type="checkbox"/> 压力正常 <input type="checkbox"/> 温升正常 <input type="checkbox"/> 振动增加 <input type="checkbox"/>					
其他:						
使用情况	使用环境					
	运行状况	经常超载 <input type="checkbox"/> 按额定功率运行 <input checked="" type="checkbox"/> 超载 <input type="checkbox"/>				
	工作状态	正常运转 <input checked="" type="checkbox"/> 在线备用 <input type="checkbox"/> 待修 <input type="checkbox"/> 在修 <input type="checkbox"/> 精度使用 <input type="checkbox"/> 置原因: <input type="checkbox"/>				
	利用率	班工作: 3060 小时/年		故障发生率	2%	
	现在可提供的出力及产品质量	可提供原出力的 %; 废品率 %				
功能先进(落后)程度						
日常维修保养情况: 正常						
鉴定意见						

资产占有单位技术人员签字: [Signature]

评估人员签字:



机器设备调查表

资产占有单位: 长春
光华荣昌汽车部件有
限公司

评估基准日: 2023年12月31日

设备基本情况	设备编号	MCC0100018	设备名称	电枪	规格型号	EH2-R2080-A	
	制造厂家	厦门市三友和机械有限公司	出厂日期	2021.5.8	购建日期	2021.5.8	
	启用日期	2021.5.8	规定使用 使用年限	10	设备重量		
	大修情况	无					
	重大技改情况	无					
现场勘察情况: 正常							
技术档案是否齐全		是	最近一次检测时间及 检测情况		2024.3.2		
主要技术指标							
设备目前 技术状态	铭牌、标牌完整 <input checked="" type="checkbox"/> 外表面划伤 <input type="checkbox"/> 锈蚀 <input type="checkbox"/> 机体变形 <input type="checkbox"/>						
	有缺件 <input type="checkbox"/> 运转正常 <input checked="" type="checkbox"/> 能耗增加 <input type="checkbox"/> 噪音增大 <input type="checkbox"/>						
	有泄漏 <input type="checkbox"/> 压力正常 <input type="checkbox"/> 温升正常 <input type="checkbox"/> 振动增加 <input type="checkbox"/>						
	其他:						
使用情况	使用环境						
	运行状况	经常超载 <input type="checkbox"/> 按额定功率运行 <input checked="" type="checkbox"/> 超载 <input type="checkbox"/>					
	工作状态	正常运转 <input checked="" type="checkbox"/> 在线备用 <input type="checkbox"/> 待修 <input type="checkbox"/> 在修 <input type="checkbox"/> 精度使用 <input type="checkbox"/> 置原因:					
	利用率	班工作: 3060 小时/年		故障发生率		2%	
	现在可提供的出力及产品质量	可提供原出力的 %; 废品率 %					
功能先进(落后)程度							
日常维修保养情况: 正常							
鉴定意见							

资产占有单位技术人员签字: [Signature]

评估人员签字:



机器设备调查表

资产占有单位: 长春
光华荣昌汽车部件有
限公司

评估基准日: 2023年12月31日

设备基本情况	设备编号	MCC0100019	设备名称	电枪	规格型号	EH2-R2080-A
	制造厂家	厦门市三友和机械有限公司	出厂日期	2021.5.8	购建日期	2021.5.8
	启用日期	2021.5.8	规定使用年限	10	设备重量	
	大修情况	无				
	重大技改情况	无				
现场勘察情况: 正常						
技术档案是否齐全		是	最近一次检测时间及检测情况		2024.3.2	
主要技术指标						
设备目前技术状态	铭牌、标牌完整 <input checked="" type="checkbox"/> 外表面划伤 <input type="checkbox"/> 锈蚀 <input type="checkbox"/> 机体变形 <input type="checkbox"/>					
	有缺件 <input type="checkbox"/> 运转正常 <input checked="" type="checkbox"/> 能耗增加 <input type="checkbox"/> 噪音增大 <input type="checkbox"/>					
	有泄漏 <input type="checkbox"/> 压力正常 <input type="checkbox"/> 温升正常 <input type="checkbox"/> 振动增加 <input type="checkbox"/>					
其他:						
使用情况	使用环境					
	运行状况	经常超载 <input type="checkbox"/> 按额定功率运行 <input checked="" type="checkbox"/> 超载 <input type="checkbox"/>				
	工作状态	正常运转 <input checked="" type="checkbox"/> 在线备用 <input type="checkbox"/> 待修 <input type="checkbox"/> 在修 <input type="checkbox"/> 精度使用 <input type="checkbox"/> 置原因: <input type="checkbox"/>				
	利用率	班工作: 3060	小时/年	故障发生率	2%	
	现在可提供的出力及产品质量	可提供原出力的 %; 废品率 %				
功能先进(落后)程度						
日常维修保养情况: 正常						
鉴定意见						

资产占有单位技术人员签字:

评估人员签字:

资产占有单位技术人员签字: [Handwritten Signature]

