

	<h2 style="margin: 0;">固定资产验收单</h2>		生效日期:											
			编号:											
合同编号	GHRCHT20230398	合同金额	3390											
资产名称	驾驶员左侧护板冲孔模具	资产型号												
资产类别	模具	资产编号												
供货单位	黄骅市雍丰塑料制品有限公司													
验收项目														
共计 1 套冲孔模具 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>模具名称</th> <th>模具编号</th> <th>单位</th> <th>模具数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>驾驶员左侧护板冲孔</td> <td>SLT0010346</td> <td style="text-align: center;">套</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>更改前</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>更改后</p>  </div> </div>		序号	模具名称	模具编号	单位	模具数量	1	驾驶员左侧护板冲孔	SLT0010346	套	1	是否有与合同不符的情况	否	
序号	模具名称	模具编号	单位	模具数量										
1	驾驶员左侧护板冲孔	SLT0010346	套	1										
		设备使用性能是否达到要求	是											
		设备技术指标是否与合同相符	是											
		设备配件是否与采购要求相符	是											
		设备是否完好	是											
		技术文档是否齐全												
设备在安装调试、试用过程中的情况	生产出产品符合设计要求，样件试装无问题													
验收结果	合格													
参加验收人员签名	王万胜 2024.3.21													
设备安装完成时间	2024. 2. 28	验收日期	2024. 2. 28											
设备存放地点	黄骅雍丰	固定资产归口管理部门负责人												

经办人：王万胜

