



工作联系函

 申请 通知 通报 报告

主题：关于河北工厂环保绩效升级的申请

一、问题描述：

目前河北工厂电泳、焊接、注塑、发泡、喷涂五个涉气车间环保绩效等级均为 C 级，在执行重污染天气措施如下：

车间名称	黄色预警	橙色预警	红色预警
焊接车间	正常生产	正常生产	停产
电泳车间	停产	停产	停产
发泡车间	限产 50%	限产 50%	停产
注塑车间	限产 50%	限产 50%	停产
喷涂车间	停产	停产	停产

按 C 级标准执行，电泳车间生产受影响较大且电泳属于中间工艺，一旦停产下游底座组装、座椅总装生产全部受阻。

结合目前各车间生产情况，经河北工厂研究决定，电泳车间目前目前生产最为紧张，故将电泳车间作为绩效升级的试点车间，实施电泳车间绩效升级工作，升级后电泳车间执行重污染天气措施如下：

车间名称	黄色预警	橙色预警	红色预警
电泳车间	正常生产	限产 30%	限产 50%

电泳车间环保绩效升级，存在问题：电泳工序治理设施为光氧催化，光氧催化为淘汰工艺，需更换治理设施改为活性炭吸附装置。

二、方案实施：

申请购买一套活性炭吸附治理设施及配套风机。





- 1、将现有光氧催化设施拆除，更换为活性炭吸附设备；
- 2、对电泳车间进行全面的清理；
- 3、由河北碧之润环保科技有限公司，编制河北光华荣昌汽车零部件有限公司金属表面处理行业（电泳车间）绩效升级申请材料，并上报黄骅市生态环境局；
- 4、黄骅市生态环境局现场核查（专家核查）；

- 5、县级生态环境局核查通过后上报沧州市生态环境局现场核查（专家核查）；
6、市级生态环境局核查通过后上报河北省生态环境厅现场核查（专家核查）；
注：以上核查会提出问题届时需企业、三方公司共同协调与核查专家组经协调。

三、费用明细：

改造项目	选用单位	报价	改造周期
污染治理设施更换	沧州益特威环保科技有限公司	50000 元	2 天
绩效升级服务	河北碧之润环保科技有限公司	35000 元	/
合计		85000 元	

请领导批示！

发起部门：金属件厂-安环科	拟文： 	审核： 
复核：		批准日期：2024/1/3
总经理批准：		批准日期：

请赵总审批 