
	固定资产验收单		生效日期:																								
			编号:																								
合同编号	XA2022-12-1	合同金额	12000																								
资产名称	L6000 副司机底座焊胎总成	资产型号	SHT0014415-JYJJ-01/02																								
资产类别	夹具	资产编号																									
供货单位	天津市朗力机械设备有限公司																										
验收项目																											
共计 2 套焊接夹具		是否有与合同不符的情况	否																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>资产名称</th> <th>资产编号</th> <th>资产名称</th> <th>单位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>L6000 副司机底座焊胎总成</td> <td>SHT0014415-01</td> <td>副司机底座焊胎总成</td> <td>套</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>L6000 副司机底座焊胎总成</td> <td>SHT0014415-02</td> <td>副司机底座焊胎总成</td> <td>套</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计(元)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		序号	资产名称	资产编号	资产名称	单位	数量	1	L6000 副司机底座焊胎总成	SHT0014415-01	副司机底座焊胎总成	套	1	2	L6000 副司机底座焊胎总成	SHT0014415-02	副司机底座焊胎总成	套	1	合计(元)					2	设备使用性能是否达到要求	是
		序号	资产名称	资产编号	资产名称	单位	数量																				
		1	L6000 副司机底座焊胎总成	SHT0014415-01	副司机底座焊胎总成	套	1																				
		2	L6000 副司机底座焊胎总成	SHT0014415-02	副司机底座焊胎总成	套	1																				
		合计(元)					2																				
设备技术指标是否与合同相符	是																										
设备配件是否与采购要求相符	是																										
设备是否完好	是																										
技术文档是否齐全	是																										
设备在安装调试、试用过程中的情况	焊胎发湖北伟士通后无法使用，是设计问题造成，此 2 套焊胎是我司设计，天津朗力负责加工的。																										
验收结果	焊胎无法使用 无法使用																										
参加验收人员签名																											
设备安装完成时间		验收日期	2024.5.23.																								
设备存放地点	西工	固定资产归口管理部门负责人	冯健																								

经办人: 