	<b>固定资产验收单</b>		生效日期:									
			编号:									
合同编号	CG-20220603-01ZC	合同金额	227500 元									
资产名称	福田欧马可项目冲压模具	资产型号										
资产类别	冲压模具	资产编号										
供货单位	泊头市新峰模具有限公司											
<b>验收项目</b>												
共计 3 套冲压模具，在沧州宇诺使用		是否有与合同不符的情况	否									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>单序模具编号</th> <th>单序模具</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SLT0011493-MJ-01</td> <td>套背复位卷筒限位支架送料模具</td> </tr> <tr> <td>SLT0011493-MJ-02</td> <td>套背复位卷筒限位支架成型模具</td> </tr> <tr> <td>SLT0011493-MJ-03</td> <td>套背复位卷筒限位支架翻边整形模具</td> </tr> </tbody> </table>		单序模具编号	单序模具	SLT0011493-MJ-01	套背复位卷筒限位支架送料模具	SLT0011493-MJ-02	套背复位卷筒限位支架成型模具	SLT0011493-MJ-03	套背复位卷筒限位支架翻边整形模具	设备使用性能是否达到要求	是	
		单序模具编号	单序模具									
		SLT0011493-MJ-01	套背复位卷筒限位支架送料模具									
		SLT0011493-MJ-02	套背复位卷筒限位支架成型模具									
		SLT0011493-MJ-03	套背复位卷筒限位支架翻边整形模具									
		设备技术指标是否与合同相符	是									
设备配件是否与采购要求相符	是											
设备是否完好	是											
技术文档是否齐全	是											
设备在安装调试、试用过程中的情况	冲压模具可正常使用，零件检测合格											
验收结果	合格	合格	合格									
参加验收人员签名	冯敬航 司艳策	赵岩	李刚									
设备安装完成时间	2023.1.5	验收日期	2023.6.16									
设备存放地点	沧州宇诺	固定资产归口管理部门负责人	刘胜阳									

经办人:



# 固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	CG-20220603-01ZC	合同金额	227500 元
资产名称	福田欧马可项目冲压模具	资产型号	
资产类别	冲压模具	资产编号	
供货单位	泊头市新峰模具有限公司		

## 验收项目

共计 10 套冲压模具，在河北冲压车间使用

单序模具编号	单序模具
SLT0010955-MJ-01	驾驶员座椅前固定支架薄料模具
SLT0010955-MJ-02	驾驶员座椅前固定支架成型模具
SLT0010955-MJ-03	驾驶员座椅前固定支架整形模具
SLT0010955-MJ-04	驾驶员座椅前固定支架冲孔模具
SLT0010956-MJ-01	驾驶员座椅前固定支架R6薄料冲孔（一出二）模具
SLT0010956-MJ-02	驾驶员座椅前固定支架R6成型模具
SLT0010956-MJ-03	驾驶员座椅前固定支架R6冲孔分离模具
SLT0010959-MJ-01	护罩挂接片薄料冲孔模具
SLT0010959-MJ-02	护罩挂接片成型模具
SLT0010959-MJ-03	护罩挂接片冲孔分离模具

是否有与合同不符的情况

否

设备使用性能是否达到要求

是

设备技术指标是否与合同相符

是

设备配件是否与采购要求相符

是

设备是否完好

是

技术文档是否齐全

是

设备在安装调试、试用过程中的情况

冲压模具可正常使用，零件检测合格

验收结果

合格

合格

合格

参加验收人员签名

冯敬东

司艳策

关关 袁以佳

何和平

设备安装完成时间

2023.1.5

验收日期

2023.6.16



设备存放地点

河北金鼎厂冲压车间

固定资产归口管理部门负责人

刘胜男

经办人:

	<b>固定资产验收单</b>		生效日期:									
			编号:									
合同编号	CG-20220603-01ZC	合同金额	227500 元									
资产名称	福田欧马可项目冲压模具	资产型号										
资产类别	冲压模具	资产编号										
供货单位	泊头市新峰模具有限公司											
<b>验收项目</b>												
共计 3 套冲压模具，在航天宏达使用		是否有与合同不符的情况	否									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>单序模具编号</th> <th>单序模具</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SLT0011099-MJ-01</td> <td>旋转轴固定钣金薄料冲孔模具 <span style="float: right;">第 1 页</span></td> </tr> <tr> <td>SLT0011099-MJ-02</td> <td>旋转轴固定钣金成型模具 <span style="float: right;">第 4 页</span></td> </tr> <tr> <td>SLT0011099-MJ-03</td> <td>旋转轴固定钣金冲孔侧冲工位模具</td> </tr> </tbody> </table>		单序模具编号	单序模具	SLT0011099-MJ-01	旋转轴固定钣金薄料冲孔模具 <span style="float: right;">第 1 页</span>	SLT0011099-MJ-02	旋转轴固定钣金成型模具 <span style="float: right;">第 4 页</span>	SLT0011099-MJ-03	旋转轴固定钣金冲孔侧冲工位模具	设备使用性能是否达到要求	是	
		单序模具编号	单序模具									
		SLT0011099-MJ-01	旋转轴固定钣金薄料冲孔模具 <span style="float: right;">第 1 页</span>									
		SLT0011099-MJ-02	旋转轴固定钣金成型模具 <span style="float: right;">第 4 页</span>									
		SLT0011099-MJ-03	旋转轴固定钣金冲孔侧冲工位模具									
设备技术指标是否与合同相符	是											
设备配件是否与采购要求相符	是											
设备是否完好	是											
	技术文档是否齐全	是										
设备在安装调试、试用过程中的情况	冲压模具可正常使用，零件检测合格											
验收结果	合格	合格	合格									
参加验收人员签名	冯敬航 司艳策	关美各										
设备安装完成时间	2023.1.5	验收日期	2023.6.16									
设备存放地点	航天宏达	固定资产归口管理部门负责人	姬胜阳									

经办人: