




供应商考核单

供应商名称:	湘潭湘和汽车零部件制造有限公司	索赔单号:	2024091302
索赔类别:	<input checked="" type="checkbox"/> 质量异常 <input type="checkbox"/> 三包 <input type="checkbox"/> 交付 <input type="checkbox"/> 其他		
考核日期:	2024/9/13	考核金额:	10000元
考核内容: 在9月10日生产过程中发现湘和P203座框边板上坐背连接螺母出现螺母使用情况不符现象,边板上原本使用1.5mm螺纹螺母,供货状态出现1.25的螺纹螺母混装,导致产品无法正常生产,造成长时间停线,边板混装螺母存在严重的质量问题风险,且9月10日起至今,已和贵公司反馈多次,未得到有效整改: 以上问题已导致我公司造成严重的人工工时流失,严重耽误生产,并市场上存在严重的质量风险,根据《质量保证协议书》附件一1.3 严重质量问题条款考核金额:10000元,因以上问题导致的损失由贵公司承担。			
编制:	伍赤诚	日期:	2024.9.13
技术质量部 意见:		日期:	2024.09.13
总经理审批:		日期:	
供应商确认:		日期:	
财务接收签认:		日期:	
注: 索赔说明: 自供应商接收索赔单起, 3个工作日内确认索赔信息并回传, 逾期一律按“对本次索赔无异议”处理, 由财务部强制扣除货款。			