



# 产品模具修模验收合格单

项目名称

G3

序号	模具名称	零件图号	模具编号
1	电动座椅左侧罩壳		RCS0261-12
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

模具状态: 螺丝柱表面收缩, 柱子根部增加火山口偷胶OK

满足外观要求	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足尺寸观要求	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足注射系统要求	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足顶出系统要求	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足冷却系统要求	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足成型表面质量要求	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

技术部签字/日期	侯子豪 2024.9.20
质量部签字/日期	
注塑部门签字/日期	
模具部签字/日期	王强 2024.9.20
采购部签字/日期	李强 2024.9.20
模具厂签字/日期	

表单NO. GR-54-01-05 (B/0)



光华荣昌

A4 (210mm × 297mm)



扫描全能王 创建