


事件事故调查处理报告

| | | | |
|-----------|---|--------------------------------|--|
| 受伤员工 | 彭孜刚 | 受伤部位 | 腰部扭伤 |
| 事故发生部门及地点 | 生产制造部-焊接车间 | 事故发生时间 | 2024年9月28日08时25分 |
| 事故等级 | | 事故性质 | 直接经济损失 |
| 事故发生过程描述 | 2024年9月28日,早上8点25分左右,焊接车间员工彭孜刚在备C32B前排背物料过程中,弯腰备料突然扭到了腰,无法自己正常起身,同事邹明旺和李石云看见后扶起彭孜刚!经过一段时间的休息,不但没有缓和,情况越来越严重了!班长上报车间主任后,车间主任开车陪彭孜刚到伤科医院就医! | | 现场照片  |
| | 事故证明人 | 李石云 邹明旺 | |
| 事故原因分析 | 员工在搬物料的时候,由于头枕管用胶箱装满比较重,在没有其它人员协助的情况下独自搬物料造成腰部扭伤。 签名: 日期: | | |
| 整改措施 | 临时性整改措施: 1. 早会加强宣导安全生产意识。 2. 比较重的物料两个人协同作业。 | | 永久性整改措施: 1. 早会加强宣导安全生产意识。 2. 对物料备料进行整改,定容定量。 |
| | 主任/科长签名: | 部长/签名: | |
| 主次责任人 | 主任/科长日期: | | 部长日期: |
| | 事故部门签名: | 给其本人及其直属领导各考核50元。 综合管理部长签名: | |
| 审批意见 | 事故部门日期: | | 日期: 2024.9.29 |
| | 签名: 日期: | | |

备注: 流程: 事故单位请填写事故发生过程、原因、整改措施, 填写完后, 交综合管理部申报处理。