

固定资产终验收报告单

记录编号:

2024年 11月 27日

项目/资产名称	重汽3.0成品工装车样件	合同编号	GHRCHT20240703-1					
施工(供货)单位	大连安华物流系统有限公司	合同总金额	8960.9					
验收时间	2024年11月	验收地点	河北光华荣昌汽车部件有限公司					
项目内容描述: 项目名称: 重汽出口车3.0自适应座椅总成 项目代码: ZY2336 客户要求: 参照华泰工装车设计								
验收项目			验收记录					
序号	项目/资产名称	规格型号	合同数量	验收数量	是否合格	验收人	日期	固定资产编号
1	正驾成品工装车	2200*1100*1930	1	1	是	张元	20241127	
2	副驾成品工装车	2200*1100*1710	1	1	是		20241127	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
采购部门:						刘海英 2024.11.29 _____ 年 月 日		
使用部门:						张元 2024.11.27 张元 11.28 _____ 年 月 日		
管理部门:						_____ 年 月 日		
技术部门:						冯东 2024.11.27 张元 11.28 _____ 年 月 日		
财务部门:						北京物资河北2下使用. 王成 _____ 2024年 11月 29日		
总经理/副总裁:						王成 2024.11.29 _____ 年 月 日		

设备、工装(模具、夹具、检具、治具)预验收报告

项目名称: 重汽3.0成品上线工装样件

设备工装名称	重汽3.0成品上线工装样件	数量	2	设计单位	光华荣昌
设备工装编号		验收日期	2024.10.20	制造单位	大连安华物流系统有限公司

设备工装实物图例



验收结果 合格 不合格 有条件接受

验收的依据 数模 2D图 小批量试生产

试生产产品的数量 100~200套 >200套 >3个月 <3个月 (三坐标检测报告)

验收项目

设备外表处理 防锈 没有防锈 不需防锈

操作的方便性 操作方便 操作不方便

生产的稳定性 稳定 不稳定

使用的安全性 安全 不安全

装拆的方便性 方便 不方便

铭牌位置内容 正确 不正确

附件清单 正确 不正确

补充说明

客户要求: 参照华泰工装车设计
按照客户要求参照华泰工装车设计的, 设计完成, 并由安华加工, 工装车形式评审完成无问题

验收会签

前期采购部

工艺工程部

设备工装使用单位

制造技术部

其他会签

张亮 2024.11.20

张亮 2024.11.20

✓