

拆检维修报告

工单号:	CZ250651	紧急程度	紧急	收费	<input type="checkbox"/>	保修	<input type="checkbox"/>	订单号	
客户名称	黄骅光华荣昌			下单日期	2025/6/17		维修员	符菊美	
产品型号	QXX5AT35PS08			序列号	无				
到货状态	<input checked="" type="checkbox"/> 完好 <input type="checkbox"/> 包装发现破损 <input type="checkbox"/> 工具外观发现伤痕 <input type="checkbox"/> 寄送内容缺失 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (注明)								

拆检故障描述:	确认状态
故障描述: 工具不转, 屏幕不亮, 齿轮箱处松动	确认
此前操作:	确认
气源情况:	其他
电池情况:	其他

故障可复现 循环数: 1429211
 拆检发现: 工具不转, 黑屏, 电机与齿轮箱结合处已松动, 传感器线断, 需更换传感器和显示总成



测试结果:

备件号	数量	描述	含税单价	含税总价
QXXD5AT000P000	1	显示总成 (货期到八月中旬)	¥ 7,422.51	¥ 7,422.51
VA2-A756	1	传感器 (货期到八月中旬)	¥10,205.98	¥10,205.98
s395H	2	维修费	¥ 508.50	¥ 1,017.00

维修工具当前状态跟踪	日期	状态记录	工时	经手人
	2025/6/17	已拆检	2	符菊美

工单完成日期: 维修工程师签名: **符菊美** 维修总工时: