

修理内容报告

修理内容记录表

一直以来承蒙厚爱，非常感谢！

对于标记项，修理结果记录如下，请检收，确认！谢谢！

松下电器机电（中国）有限公司
自动化营业总括部马达课

确认结果：（确认内容，推定原因及其他）

异常确认完成 （ 如客户描述 其他）

无异常

检印	担当
	

推定原因：

部品原因（劣化，不具合，其他）

制造原因（部品用错，其他）

客户原因（使用不当 过电流 过电压 其他）

设计原因

寿命

不明

其他

检测项目

检测项目	判定结果
绝缘	NG
耐压	OK
驱动检查	OK
外观	NG
完成品检查	NG

交换项目

部品名称	交换数量
A5/A6 直流风扇 (7364/83)	1

处理内容：

右记，不良品交换

经过点检调整，通过规定检查完成

未修理返还

我公司废弃处理

特记事项：

该机外观检测NG，风机及风路有黑色受潮污染物附着堵塞，
 螺丝锈蚀严重。通电后出现显示闪烁及间歇性无显示。解析
 后发现该机内部有大量受潮及铝基板氧化物附着，冷却风机
 腐蚀短路，有烧灼熔结痕迹。12v工作电压短路引起故障发
 生。需整机分解清理干净，并进行故障部品更换等。