

河北光华荣昌退货单

					日期: 2025. 9. 19	车牌号:		
序号	物料代码	物料名称	单位	数量	退货地	退货原因	质量处理意见	备注
1	RIM0000001	3GD后视镜	件	216	T210007	外观不良		
2	RIM0000012	18D后视镜	件	215	T210007	外观不良		
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13		纸板/珍珠棉袋子	箱	17		循环使用		
14								
15								加上室内镜总成共计18个围板箱
退货人: 车月			接收人: 王玲玲			接收日期:		
质量部审核: 田			总经理批准:					

青光 2025/9/18



货物运输服务

电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25512000000236876484

开票日期: 2025年10月09日

购买方信息

名称: 河北光华荣昌汽车部件有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91130983077498644J

销售方信息

名称: 四川九州长河供应链管理有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91510125MA69U0JHXP

项目名称	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*运输服务*运输费				3418.35	9%	307.65

合计

¥3418.35

¥307.65

运输工具种类	运输工具牌号	起运地	到达地	运输货物名称
公路运输	川AHG577	成都	河北	汽车配件

价税合计 (大写)

叁仟柒佰贰拾陆圆整

(小写) ¥3726.00

备注

开票人: 张万

下载次数: 2